

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Kościół parafialny p.w. św. Franciszka

2. Miejscowość

gm. TA 24
Niegoworice

3. Wiek

pocz. XIX

4. Styl

Klasycyst.
barokowy5. Kubatura m³

7.500

6. Powierzchnia w m²

500

a) zabytkowa: 500 b) użytkowa: 80

20. Przynależność administracyjna

a) województwo: Katowice

b) powiat: Zawiercie

c) gmina: TA 24 Niegoworice

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień

b) sklepienia

cegła

c) stropy

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka gont

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic podziemia

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Tazy

6 km.

b) autobusowa

Niegoworice

300 m.

22. Właściciel i jego adres

Parafia Rzym. - kat. Niegoworice
i Kuria Diec. w Częstochowie

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Rzym. kat. Niegoworice

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Ściany: okładziny, pseudofoliorum, rzeźbione beltonami obiegające całą kościół. Otwory okienne obramione prostymi ramami. Wsu. cały wie. obiegające beltonami

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1802 r. - Wybudowano obecny kościół z fundacji obywateli m. Fr. Gwałtan-
skiego. Po 1895 - odnowiony
1909 r. - Spalony i restaurowany, do budowy
rozmowa 2 kaplice
1919 Wybudowano wieżę

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.	—		
XI. 1939 r.	—		
XII. 1945 r.	—		
	Kościół od dłuższego czasu nie był remontowany, najpóźniejsze zniszczenia wykazywają ściany zewnętrzne (rozłazony kamień) stół wymagał gruntownego remontu	20%	—

V. 1964 Stan zach. dobry

25. Rejestr zabytku Nr

788/67

rok: 1967

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dobrze

OŚRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTEKÓW



Architectural floor plan of a building, oriented vertically. The plan shows a central rectangular area with a semi-circular extension at the top. To the left of this central area is a large rectangular room with a staircase. To the right is a complex, irregularly shaped extension. Dimensions are provided in meters (m):

- Overall width (left side): 14,60
- Overall width (bottom): 34,50
- Width of the central rectangular area: 17,10
- Width of the semi-circular extension (top): 5,90
- Width of the semi-circular extension (bottom): 8,00
- Width of the irregular extension (bottom right): 10,20
- Width of the irregular extension (top right): 7,20

A north arrow is located in the bottom right corner, pointing towards the top right. The scale is indicated as SKALA 1:500.

SKALA 1:500



34. Inspekcje



35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 17 IX. 1959.

A. Farkhiev

37. Sprawdził dnia

4. xi 59
M. V. 1964

Kosaót jednowarowy na planie kraju Tai. z presbiterium.
Zamieszkałym wielobocznym obudowanym zakrytym. Elawaja
fronotem dwukondygnacyjnym, jednokondowa, opłaskietym
cziniszczem otwiera. Bulefiony kolebnowy dach chrześcijański.
Do many obokobocznego iend hoflica froncy nowy fofmowa.
B. B. B. B. B.

Bibliografia

1) Katalog koseotów i duchowieństwa diecezji cystochowskiej;
Zgromadzenie, 1958, s. 169
2) ~~K. Duchowski~~ ^{Prutyński}, AMOlszanki. Dawiat zamierzenia. Kat.
Zab. Jęz. i Polsc. VI 2. 17, W-za 1962, s. 9-10
Zjednoczenie - sam. 1856, 16. 11. 57 - 12000 - kart.

Wzrost - sam. 1858, 18. 11. 57 - 12000 - kart.