

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

SLASKIE

Kielce

1. Obiekt zabytkowy

ZAMEK

2. Miejscowość
CIESZYN

MIASTO

3. Wiek
XIX4. Styl
Klasyc.5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

Katowickie

Cieszyn

7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

3

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

30

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

cegła

a) izb mieszkalnych

10

c) lasy

d) wiązania
dachy

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

papa
blacha

c) piwnic

12

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Cieszyn

b) autobusowa

Cieszyn

22. Właściciel i jego adres

P M R N - M Z B M Cieszyn

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

23. Użytkownik i jego adres

sklepienia kolebkowe z lunetami
żeglaste, skrzydło p/d otwarte
w stronę Olzy, kolumnada do-
rycka, zwieńczenia trójkątym
przyczółkiem

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

zamek

Wydział Oświaty Cieszyn
szkoła

17. Użytkowanie obecne

zamek

24. Inwestor i jego adres

18. Nadaje się do użycia na

szkoła

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr R/468

rok 1956

miejsce przechowywania

Zbudowany w 1837 r. z inicja-

tyw arcyksięcia Karola, na miejs-
cu d. dolnego zamku, w oparciu p/d i p/n
pozostałości z lat 18-19 w. XIX

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

zniszczony

15

XI.1939 r.

XII.1945 r.

zniszczony

25

1959

odbudowa

15

III.1967 Obiekt w trakcie remontu

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

dostępny

eg prac konserwatorskich

[illegible]

37. Sprawdził dnia

Wm of Atkinson