

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

SLASKIE

3784

1. Obiekt zabytkowy

Patac <sup>W. Zednogene</sup> Reitzen steinów RUINA

2. Miejscowość

gm. w. m. Pawłowice

3. Wiek

XVIII.

4. Styl

rokoko

5. Kubatura m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: —

b) użytkowa: —

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

Krajowa  
Przewyśle  
Pawłowice

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków —

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

b) sklepienia

c) stropy

d) więzania dachu

e) krycie dachu

12. Ilość kondygnacji —

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic zagrożone niedostępne

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

Pawłowice

~11~

0,300

0,200

22. Właściciel i jego adres

PGR w Pawłowicach

8. Wyposażenie architektoniczne —

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Do 1945. -11-

17. Użytkowanie obecne

nie użytkowane

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

PGR w Pawłowicach

24. Inwestor i jego adres

PGR w Pawłowicach

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

H. Meseritz u. x VIII w. u. 1789  
p. Karola von Gusnar

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

istniał w dość dobrym stanie

XI.1939 r.

~11~

XII.1945 r.

Zrujnowany

80%

1959

Ruina nie do odbudowy.

25. Rejestr zabytku Nr

533/65

rok 7.2.66.

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


OŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW



## Przebieg prac konserwatorskich



1959- ruina

[illegible][illegible]

### 35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia X. 1959.

Kerling, Hermann

37. Sprawdził dnia

پ. خ ۱۱

99