

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ŚLĄSKIE

3475

1. Obiekt zabytkowy

DAWNĄ BOŻNICA (dł. Dzierżyńskiego Nr. 4)

ob. pl. 750-kae

ROZEBRANA

2. Miejscowość

MIKOŁÓW m.

3. Wiek
XVIII4. Styl
b. cech5. Kubatura m³
~ 36006. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa: 456

20. Przynależność administracyjna

a) województwo ~~Katowickie~~b) powiat ~~Tychy~~ Mikołówc) gmina ~~Mikołów~~7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) wiązania
dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń 6

d) wody

c) piwnic

-

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Mikołów

b) autobusowa

Mikołów

22. Właściciel i jego adres

Wojewódzkie Biuro Hurtu
Spożywczego Mikołów

23. Użytkownik i jego adres

W B H S - magazyn

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

gzyms profilowany, obramienia
okien i pionowe podziały
ścian wykonane w tynku

15. Przeznaczenie pierwotne budynku bożnica

16. Użytkowanie w latach ubiegłych bożnica

17. Użytkowanie obecne magazyn

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany w I poł. XVIII w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
VII.1967	Stan średni - zaniedbane elewacja		
	ROZEBRANA		

10. Udostępnienie

dostępny

agi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

óżne

36. Wypełnił dnia
Hłodkowskiego 14 07

37. Sprawdził dnia

