

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

K O Ś C I Ó Ł 00.Redemptorystów, p.w. Św.Krzyża

2. Miejscowość

G L I W I C E

3. Wiek

XVII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

4.100

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa 204 b) użytkowa 300

7. Materiał

budowlany

Przed znisz-

czeniem

Po

odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) wiązania
dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

4

c) piwnic

1

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

2 portale

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
zbudowany 1623r., konsekro-
wany 1673r., po pożarze 1677r.
odbudowany, odnowiony i po-
większony 1924-26r./dwa
prześła nawy, nawa boczna,
kaplica od zach., przedsionek

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1959r. dobrze zachowany

VIII. 68r. stan dobry

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Katowice

b) powiat Gliwice

c) gmina miasto

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Gliwice

1,5

b) autobusowa

Gliwice

1,5

22. Właściciel i jego adres

Kościół Rzymsko-Katolicki

23. Użytkownik i jego adres

Klasztor 00.Redemptorystów

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

324/60

rok

10.3.60

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Murowany z cegły, potynkowany. Przy prezbiterium od zach. prostokątna zakrystia i korytarzyk wchodzące w obręb klasztoru. Przy nawie od wsch. kaplica św. Barbary w. XVII/ XVIII. Na zewnątrz pn. i wsch. ściana prezbiterium o podziałach ramowych. Dachy dwuspadowe.



Bibl.
Kat. Zab. Szt. w Polsce T.VI, z.5, W-wa 1966r.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia
8.XI.59 mgr M.Gutowski
uzup.VIII.68mgr St.Cechowicz
37. Sprawdził dnia
7.XI.59 mgr A.Kudła