

ŚLĄSKIE



1.

1. Obiekt *WTA Głiwice*
Budynek administracyjny *dec-ur/2 BUD. KSIĘGOWNOSCI*

2. Czas powstania
1830
1786

3. Miejscowość
Głiwice *1863*

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



J. Pałka

9 grudnia 1976

autor zdjęć
 data wykonania
 miejsce przechowywania negatywów

GZUT, Gliwice, Robotnicza 2

4. Adres **ul. Robotnicza 2**
 nr hipoteczny **inwen. 1-053**

5. Przynależność administracyjna
 województwo **katowickie**
 gmina / pow. *mięski* **GLIWICE**

6. Poprzednie nazwy miejscowości
Głiwice

7. Przynależność administracyjna
 przed 1.VI.1975
 województwo **katowickie**
 powiat **Głiwice**

8. Właściciel i jego adres
GZUT-Głiwice, ul. Robotnicza 2

9. Użytkownik i jego adres
GZUT-Głiwice, ul. Robotnicza 2

10. Rejestr zabytków
 ✓ *A-1444/91* data *30.12.1991*
 Nr *A-1444/10*

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Brak danych o autorze obiektu. Budynek
zbudowany w roku 1830, dla potrzeb
administracji.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Inwentaryzowany budynek leży na terenie Zakładów GZUT,
w zachodniej części terenu. Budynek zbudowany z cegły, jak
i konstrukcja nośna całego budynku, /grubość ścian nośnych
wynosi 2 1/2 cegły/.

W rzucie poziomym budynek jest regularnym kwadratem. Elewacja
pokryta zaprawą wapienno-cementową. Od strony południowej są
schody zewnętrzne i drzwi z drzewa. Okna obramowane drzewem.

Dach drewniany kryty papą. Wnętrze wyposażone jest w klatkę
schodową pokrytą płytą kamionkową, schody o ciekawej balustradzie
/odlew z żeliwa tamtejszego Zakładu/. Instalacje: wodociągowa,
kanalizacyjna, elektryczna.

14. Kubatura 2186 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 403 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne biura administracyjne	17. Użytkowanie obecne Księgowość
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Brak dokumentacji z przeprowadzonych remontów. Pierwotnie był to budynek parterowy o oknach łukowych. W latach powojennych nastąpiła przebudowa budynku i nadbudowa piętra.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Budynek podpiwniczony. ściany wewnętrzne i zewnętrzne tynkowane. Nad piwnicą są sklepienia z lunetami, nad pozostałymi stropy drewniane, dach kryty drewniany kryty papą. Stan techniczny budynku jest zadowalający. Elewacja niedawno po remoncie.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Ciekawa balustrada przy wewnętrznych schodach Produkt "Starej Huty". Budynek przewidziany do likwidacji. Przebudowa zeszpeciła architekturę budynku. Obecny jego wygląd nie przedstawia większych walorów architektonicznych. Wskazany jest powrót do pierwotnego wyglądu.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

~~Brak danych archiwalnych odnośnie inwentaryzowanego budynku.~~

22. Bibliografia

"Zeszyty Gliwickie" wyd. przez Muzeum w Gliwicach.
"Gliwice" zarys miasta i okolicy, PWN 1976

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Negatyw obiektu znajduje się w Pracowni
Fotograficznej Załładu.

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

1876 v ?
Krystyna Cygorijni

26. Sprawdził