

Nr

ŚLĄSKIE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1899

1. Obiekt zabytkowy

118/2

KAPLICA NAGROBNA

(2 IDENTYCZNE, PRZY MURZE KOŚC.)

2. Miejscowość

GLIWICE

M. GLIWICE

ŁABĘDY

3. Wiek

XVIII

4. Styl

BAROK

5. Kubatura m<sup>3</sup>

47,75

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 13,64 b) użytkowa;

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KATOWICE

b) powiat miejski GLIWICE

c) gmina ŁABĘDY MIASTO

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

2

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA  
POTYMKOWA

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

CEGLA

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

-

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

d) wiązania dachu

DREWNIANE

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

e) krycie dachu

DACHÓWKA  
KARRIDUKA

c) piwnic

-

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

SAKRALNE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " -

17. Użytkowanie obecne

- " -

18. Nadaje się do użycia na:

- " -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

WZNIEMIONA KON. W. XVIII  
ODNOWIONA 1934

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	znisz- czenie %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
1959	W DOŚĆ DOBRYM STANIE	15	
VI. 1960.	STAN DOBRY. DROBNE USZKODZENIA TYNKU		

24. Inwestor i jego adres:

- " - " -

25. Rejestr zabytku nr 302/60

rok 7.III.60 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie Woj. Kon. Zabytków Katowice  
940-258

30. Inwentaryzacja pomiarowa

OŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTEKÓW

10. Udostępnienie


DOSTĘPNA



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



BT JH



PRZY MURZECHEMENTARNYM  
OPIS NA RZUCIE KWADRATU, NAKRYTA SKLEPIENIEM  
KLASZTORNYM Z LUNETAMI. OD ZEWN. PODZIATY RAMO-  
WE. SZCZYT UJĘTY W WOLUTY, ORZDOBIONY PARZYSTYMI  
PILASTRAMI. DACH DWUSPADOWY.

E. KLOSS... DIE BAU- UND KUNSTDENKMÄLER DES KREISES TOST-GLIWITZ 322 SLAV 1943  
KAT. ZAB. PŁT. W POLSCE T. VI, Z. 5, STR. 37 W- W 1966.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste


34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

2.XI.59

M. GUTOWSKI

37. Sprawdził dnia

7.XI.59

mgr. H. CECHOWICZ