

1. Obiekt zabytkowy
446/1A

KOŚCIOŁ PAR PW PODWYZSZENIA KRZYŻA ŚW i w m. kościoła ul. Kościelna obok nr 22

2. Miejscowość M. DĄBROWA GRAB STAWKOW m.

20. Przynależność administracyjna
a) województwo KRAKOWSKIE
b) powiat OLESKI BĘDZIN
c) gmina STAWKOW

3. Wiek XVIII/XIX
XIII

4. Styl
GOTYK

5. Kubatura m³
~ 3000

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: ~ 310 b) użytkowa: ~ 350

7. Materiał budowlany
a) ściany CEGŁA KAMIEN
b) sklepienia CEGŁA
c) stropy DREWNO
d) więzania dachu DREWNO
e) krycie dachu BLACHA

11. Ilość budynków
1

12. Ilość kondygnacji
1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:
a) izb mieszkalnych -
b) innych pomieszczeń 6
c) piwnic -

14. Grunty należące do zabytku:
a) ogrody stylowe -
b) sady i grunty uprawne -
c) lasy -
d) wody -
e) inne OTOCZENIE KOŚCIOŁA 2

8. Wyposażenie architektoniczne
ZEBRA, WSPORNIKI I ZWORNIKI SKLEPIENIA GOTYCK. FRYZY ARKADKOWE GOTYCKI MASWERKI OKIEN PORTALE GOTYCKI I BAROK. OLTARZE BAROK. I ROKOKOWE

15. Przeznaczenie pierwotne budynku
KOŚCIOŁ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych
JW

17. Użytkowanie obecne
JW

18. Nadaje się do użycia na
JW

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
1203 - PIERWSZA BUDOWA
1250 - BUDOWA OBECNA
1928 - NADBUDOWA ZAKRYŚ W. XVIII/XIX PRZEBUDOWA NAWY. TII
20 1945 NADBUDOWA I HEŁM WIEŻY

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.	ZNISZCZONE 2 KONDYGN. I HEŁM WIEŻY	100	100
15.X.59	STAN DOBRY		
1967	STAN DOBRY		

23. Użytkownik i jego adres
JW

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr 1246/81
3.07.1981 rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

STAWKOW - POW. OLSZ - KOŚCIÓŁ PARAF



1:400

Rok

Wyszczególnienie prac

Koszt
tys. zł



Fot.
1967 (4)



36. Wypełnił dnia 15.X.1959

ANorakowski abasist

37. Sprawdził dnia XII.1967

o ludzawos