

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w.św. Mateusza

2. Miejscowość

OGRODZONA

gm. DEBOWIEC

3. Wiek

XIX

4. Styl

el.klas.

5. Kubatura m<sup>3</sup>

2236,2

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

842,4

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał

budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła,  
kamień

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

eternit

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

gzyms profilowany, pilastry  
portal

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kościół

17. Użytkowanie obecne

kościół

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany w II poł. XIX w.

(1855r.)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%Odbudowa  
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IV.1968

Stan dobry

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Katowickie

b) powiat

Cieszyn

c) gmina

Ogrodzona

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) kolejowa

Cieszyn

7

b) autobusowa

Ogrodzona

22. Właściciel i jego adres

parafia rzymsko-kat.Ogrodzona

23. Użytkownik i jego adres

parafia rzymsko-kat.Ogrodzona

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

A - 424/96

22.07.1996

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny





35. Uwagi różne

Bibliografia: Katalog Zabytków  
Sztuki powiatu Cieszyńskiego

36. Wypełnił dnia

IV.68 *At. Bielawa*

37. Sprawdził dnia