

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ŚLĄSKIE

Lubuskie

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. PW. ŚW. STANISŁAWA

2. Miejscowość

DANKOW

gm. WPIE

3. Wiek

XVII

4. Styl

barokowy

5. Kubatura m³

7000 4150

6. Powierzchnia w m²

500

a) zabytkowa: 410 b) użytkowa: 410

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Katowice

b) powiat

Kłobuck

c) gmina

Lipie

a) ściany

kamień cegła

b) sklepienia

— II —

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

zakrytych

c) piwnic

—

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Krzepie

9

b) autobusowa

Danków

0,5

22. Właściciel i jego adres

Parafia rz.-kat. Danków

23. Użytkownik i jego adres

Parafia rz.-kat. Danków

24. Inwestor i jego adres

51/76/A 16.02.1978

8. Wyposażenie architektoniczne

Dwa portale kamienne, barokowe.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—, —

17. Użytkowanie obecne

—, —

18. Nadaje się do użycia na

—, —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1550 Pierwotny drewniany, erygowany w latach 1253-67. 2. poł. w. XVI objęty przez protestantów od 1641 katolicki. Obecny wzniesiony zapewne w 2. terc. w. XVIII fundacji S. Warszyckiego.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	—		
XI.1939 r.	—		
XII.1945 r.	—		
VIII.1964 r.	stan zachowania dobry		

25. Rejestr zabytku Nr

R/360/52;

rok

27.XII.1969

1108/69

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

W.K.Z. 372-384.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

