

1. Obiekt

SPICHLERZ

2. Czas powstania

1815 r.

3. Miejscowość

Strzybnik

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



elewacja zachodnia



ORIENTACJA 1:100 000



SYTUACJA 1:5000

4. Adres

Strzybnik, ul. Parkowa

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Silberkopf

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

województwo

powiat

8. Właściciel i jego adres - Skarb Państwa -

Agencja Własności Rolnych

Skarb Państwa, Oddział

Terenowy Opole ul. 1 Maja 6

9. Użytkownik i jego adres

"Agromax" Przedsiębiorstwo

Rolno-Przemysłowe

Ocice k / Raciborza

ul. Gdańska

10. Rejestr zabytków

Op-1820/66 18.10.1966 r.

Nr data

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wieś Strzybnik powstała w XIII wieku, od 1319 była własnością klasztoru dominikanek w Raciborzu (do 1496 r.). Kolejnymi właścicielami majątku są rodziny Reisswiltzów, Oppersdorffów, Adlersfeldów i Kłochów. Ok. 1760 wieś jest w posiadaniu rodu Lichnowskich a w roku 1886 - właścicielem jest baron Fryderyk Eichstedt. W rękach rodów Eichstedt oraz Bischoffshausen pozostaje Strzybnik do drugiej wojny światowej.

Spichlerz wchodzi w skład zabudowań gospodarczych folwarku usytuowanego na zachód od zespołu pałacowo-parkowego (pałac wybudowany został w poł. XIX wieku w stylu późnoklasycystycznym, park pochodzi z tego samego okresu - klasycystyczno-krajobrazowy). Zlokalizowany jest na zamknięciu dziedzińca folwarku od strony zachodniej.

Spichlerz wybudowany został w 1815 roku. W wieku XIX - częściowo obmurowany, odnowiony w 1956 r. Jeden z nielicznych spichlerzy o konstrukcji drewnianej, zachowany w regionie.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje).

Sytuacja: zespół pałacowo-parkowy wraz z folwarkiem zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części wsi Strzybnik, na południe od głównej drogi (Rudnik - Modzurów).

Pałac usytuowany jest we wschodniej części założenia, o głównej osi prostopadłej do drogi. Od strony wschodniej i południowej pałacu rozciąga się park. Po stronie zachodniej znajdują się zabudowania d. folwarku zlokalizowane wokół dziedzińca o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta (na kierunku wschód - zachód).

Budynek spichlerza znajduje się na zamknięciu układu od strony zachodniej. Oprócz niego w zespole znajdują się (obiekty do dziś zachowane): kuźnia, stodoła i d. budynki mieszkalne. Pośrodku dziedzińca zachowała się wieża zegarowa.

Rzut, bryła: obiekt na rzucie wydłużonego prostokąta o osi głównej prostopadłej do drogi Rudnik - Modzurów. Bryła zwarta. Dwukondygnacyjny z wysokim mansardowym dachem. Wejście do budynku - od strony zachodniej.

Od strony południowo-zachodniej do budynku przylegają niższe 1-kondygnacyjne zabudowania gospodarcze.

Materiał, konstrukcja: Budynek drewniany, częściowo obmurowany. Konstrukcja ścian zrębowa i sumikowo-łatkowa. Całość konstrukcji wsparta na poprzecznych belkach pomiędzy którymi znajdują się otwory wentylacyjne. Belki na podmurowaniu ceglanym.

Dach wysoki, mansardowy z naczółkami. Więźba dachowa drewniana, pokrycie: eternit (pierwotnie łupek). Ściany szczytowe obite wtórnie blachą.

Elewacje:

- frontowa wschodnia: 8-osiova z wejściem w osi 5. Część południowa: murowana, otynkowana, z prostokątnymi wnękami w II kondygnacji. Część północna: drewniana. W dachu: 3 rzędy powiek.

Drzwi poprzedzone schodami murowanymi z cegły (jednobiegowe, bieg równoległy do elewacji budynku). Wejście zamknięte półkoliście z mieczowaniem. Drzwi klepkowe.

Okna prostokątne, poziome. W części drewnianej na oknach kraty z zadziornami.

- tylna, zachodnia: 8-osiova. Część północna częściowo obmurowana. Okna prostokątne, poziome analogiczne do elewacji frontowej.

- boczna, południowa: 1-osiova. Część szczytowa obita blachą

- boczna, północna: częściowo obmurowana. W partii szczytowej obita blachą analogicznie do elewacji południowej.

Wnętrze: jednoprzestrzenne, 3-traktowe.

Instalacje: elektryczna.

<p>14. Kubatura</p> <p>ok. 5040 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>ok. 570 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>spichlerz</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>budynek gospodarczy</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Wymiana pokrycia dachowego z łupka na eternit, obicie ścian szczytowych blachą, obmurowania.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Bardzo dobrze zachowany układ ubranistyczny d. folwarku, zachowana lokalizacja i forma budynków (w tym wyróżniający się budynek d. kuźni). Z folwarkiem sąsiaduje zachowane w dobrym stanie założenie pałacowo-parkowe.</p> <p>Budynek spichlerza w złym stanie technicznym.</p> <p>Konstrukcja: drewno niezaimpregnowane, zmurszałe, zawilgocone, widoczne ślady działalności owadów (kołatek). Ściana od strony zachodniej - podparta drągami. Znaczne ubytki drewna od strony wschodniej.</p> <p>Dach: zniszczone pokrycie dachowe, zniszczone obróbki blacharskie "powiek", brak rynien i rur spustowych, zardzewiała blacha na ścianach szczytowych.</p> <p>Elewacje: zniszczone późniejszymi obmurowaniami.</p> <p>Schody wejściowe: w złym stanie technicznym, cegła zwietrzała, zawilgocona, obrosnięta roślinnością.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Budynek posiada dużą wartość urbanistyczną ze względu na jego położenie w zespole dawnych zabudowań folwarcznych. Stanowi zamknięcie zespołu od strony zachodniej.</p> <p>Ze względu na dobrze zachowany układ folwarku postuluje się kompleksowe jego zagospodarowanie a także powiązanie funkcjonalne z sąsiadującym od strony wschodniej zespołem pałacowo-parkowym. Znaczna kubatura budynków, a także obszar terenu na którym się znajdują pozwala stworzyć duże centrum handlowo-usługowe. Sam budynek spichlerza może być magazynem lub hurtownią lub też może pełnić funkcje gastronomiczno-hotelarskie.</p> <p>Postulaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zachowanie bryły i konstrukcji drewnianej spichlerza <p>c.d. załącznik nr 1.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Kwerenda przeprowadzona w Archiwum Państwowym
w Raciborzu dała wynik negatywny.

22. Bibliografia

"Katalog zabytków sztuki w Polsce tom VII
zeszyt 13" Warszawa 1967
"Park Strzybnik" Opole 1977 - maszynopis archiwum
PSOZ
Fr. Godula "Historia Raciborza i okolicy" 1912 r.

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował arch. E. Podbiał, arch. R. Rajnich-Wylawender
arch. H. Wiak-Marzec 1994

tekst
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki j.w.
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. j.w.
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów zbiory prywatne

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO !

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki 2

1. Miejscowość Strzybnik	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) SPICHLERZ	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d. poz. 20 zdjęcia
-----------------------------	---	--

c.d. poz. 20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

- wykonanie ekspertyz mykologicznych i dokładne określenie stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcji
- wymiana zniszczonych elementów drewnianych, zabezpieczenie przeciw grzybom i owadom, zabezpieczenie przeciwpożarowe
- pokrycie dachu łupkiem lub innym materiałem współczesnym (eternit, blacha płaska)
- uporządkowanie i zagospodarowanie otoczenia (utwardzenie dróg, wykonanie projektu zieleni, zaprojektowanie małej architektury: oświetlenie, ławki itp.)
- możliwość wprowadzenia doświetlenia oknami połaciowymi
- prace związane z adaptacją, modernizacją, remontami uzgadniać należy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.



elewacja wschodnia



widok wejścia

Wkładkę założył: arch. E. Podbiał, arch. R. Rajnich-Walawender, arch. H. Wiak-Marzec 1994

 (imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: zbiory prywatne



elewacja Pd



folwark - fragment dekoracji
słupa narożnego kuźni



elewacja Pn

1. Miejscowość

STRZYBNIK

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)


spichlerz

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia, rzut, mapa archiwalna



detal elewacji - okno



rzut, przekrój 1:500



Pruska mapa topograficzna 1883r.

Wkładkę założył:

arch.E.Podbiał, arch. R.Rajnich-Walawender, arch.H.Wiak-Marzec 1994

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

zbiory prywatne



folwark - widok w kierunku
spichlerza



fragment parku pałacowego



widok folwarku w kierunku
wschodnim



pałac