

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

SPICHLERZ *domowski*

2. Miejscowość

STRZYBNIK *gm. RUDNIK*

3. Wiek

XIX

4. Styl

BUD. DREW.

5. Kubatura m<sup>3</sup>

4117,5

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 274,5 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

*Opole*

b) powiat

*Racibórz*

c) gmina

*Rudnik*

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

*drewno*

12. Ilość kondygnacji

4

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

*—*

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

*drewno*

a) izb mieszkalnych

*0*

c) lasy

d) więzania dachu

*—*

b) innych pomieszczeń

*2*

d) wody

e) krycie dachu

*Empak*

c) piwnic

*2*

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

*Racibórz*

6

b) autobusowa

*Rudnik*

1

22. Właściciel i jego adres

*PGR Strzybnicki*

8. Wyposażenie architektoniczne

*Wielkie fragmenty na katki**przebudowa na leżakach umocnionych wertykalnie*

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

*Spichlerz*

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

*— " —*

17. Użytkowanie obecne

*— " —*

18. Nadaje się do użycia na

*— " —*

23. Użytkownik i jego adres

*— " —*

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

*2 bud. 1815**1956 v Remont*

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

*1956**Remont**1964**ponownie remontowany (mniejsza natężenie)**25%*

25. Rejestr zabytku Nr

*1820/66*

rok

*18.X.66*

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

*Spichlerz PGR.*




Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



1964



Drewniany, na rzucie prostokąta,  
2 kondygnacje w dachu mansardowym.  
Dach kryty Tynkierem.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

LITERATURA:

1. HELMIGK H.J., Oberschlesische  
Landbaukunst um 1800, Berlin  
1937;

2. KATALOG ZABYTKÓW T. VII, z. 13

36. Wypełnił dnia

8 XI 59

37. Sprawdził dnia

V. 1964 r.

*[Signature]*

*[Signature]*