

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

ŚLĄSKIE

Y

Z

6274

1. Obiekt zabytkowy

531/2

DOM MIESZKALNY dawny czworak

m. Skowronskie 76/Folk

2. Miejscowość

USTRÓŃ-HERMANICE

gm. Goleśszewice  
USTRÓŃ  
a. miasta

3. Wiek

XIX

4. Styl

b. cech styl.

5. Kubatura m<sup>3</sup>

1296,0

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

432,0

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Katowickie

b) powiat

Cieszyn

c) gmina

Ustron

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

kamień  
cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

papa  
dach.

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

10

b) innych pomieszczeń

4

c) piwnic

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Ustron

3

b) autobusowa

Hermanice

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

147/60, 148/60 22.02.1860

25. Rejestr zabytku Nr

A-355/78

17.08.1978

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

bzdorak

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

czworak

17. Użytkowanie obecne

bud. mieszkalny

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany w I poł. XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1950-57 remont więzby dach. i częściowa wymiana pokrycia dachowego  
1958 wykonanie tynków zewn. część sufitów i stolarki, otworów, zewn. i podłóg  
1959 zawilgocenie ścian 1,5 m. od poziomu


IV.1968 Stan średni

10. Udostępnienie

dostępny



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



360

k=30



Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Bibliografia: Katalog Zabytków  
Sztuki powiatu Cieszyńskiego

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

N. 68 *Stolachiewicz*

