

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

2. Miejscowość Sieroty gm. WIELOWIEŚ

3. Wiek XV, XVIII

4. Styl gotyk

5. Kubatura m³ 1745,4

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 215,4 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna KATOWICE
a) województwo ŚLĄSKO-CIEŚLICKIE
b) powiat GLIWICE
c) gmina WIELOWIEŚ SIEROTY

7. Materiał budowlany przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany prezb. nawy cegła kamień drewno

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia ceglane

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

b) innych pomieszczeń 3

d) wody

e) krycie dachu gont

c) piwnic

e) inne cmantarz

21. Stacja nazwa stacji odległość od stacji w km
a) kolejowa PYSKOWICE CZARNÓW 10
b) autobusowa Sieroty

22. Właściciel i jego adres
Kościół Rzymsko-Katolicki

8. Wyposażenie architektoniczne
Polichromia prezb. 1470, sceny z życia Chrystusa.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne

23. Użytkownik i jego adres
Urząd Parafialny w Sierotach

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

24. Inwestor i jego adres:
" " "

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
prezb. XV* (1701) (1739)
nawa XVIII wznies. prawdopodob. 1707
wieża 1770

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku nr R/264
rok 1848 miejsce przechowywania
283/60.7.3.60

Data	OPIS	zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	<u>Zniszczony</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
<u>1959</u>	<u>DOBRE ZACHOWANY</u>	<u>10</u>	
<u>VI. 1967</u>	<u>STAN DOBRY</u>		

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Numer hipoteczny

28. Akta C.Z.M. i O.Z.


29. Fotografie
Archiw. WKZ. Nr. 1271d-1290d.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOSTĘPNY

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Bibliografia

1. Lutsch : Verzeichniss d. Kunstdenkmäler d. Provinz Schlesien. Reg.-Bez. Oppeln.
2. E. Klob : Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Tost-Gleitz. Breslau 1843.
3. Geisler. Schieroth und seine Schlossruine. Oberschlesien. Bild 1932 nr. 33
4. Gietzke S. - Aus der Heimatkunde von Schieroth. Auschau von Burs Tost 1928 nr. 8.
5. KAT. ZAB. SZT. U POLSCE T. VI. Z. 5 STR. 76-78 W-UN 1966

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszt



35. Uwagi różne

Pomiary:
Dant
Przebr. podł. } 2 bibl s. 189

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia

UZUPEŁNIŁ W KWIETNIU 1959 MGR NAJASOWICZ
" 15.X.59. mgr Maciej Gutowski

37. Sprawdził dnia

7. XI 59
VI. 67. MGR ST. CICHOWICZ