

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

kościół par. p.w. św. Mikołaja i Krzysztofa

2. Miejscowość

gm. Witowice  
Świbie

3. Wiek

XVI

4. Styl gotyk  
neogotycki5. Kubatura m<sup>3</sup>

2560

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 320 b) użytkowa: 320

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Katowickie  
b) powiat Gliwice  
c) gmina Świbie

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień

b) sklepienia

cegła

c) stropy

—

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

d) wody

—

c) piwnic

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Kielcza

6

b) autobusowa

Świbie

r miejscowości

22. Właściciel i jego adres

parafia rym.-kat. Świbie

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na

— " —

23. Użytkownik i jego adres

— " —

24. Inwestor i jego adres

— " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	dbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	zmniejszony	30	30
1952	cały kościół pokrytym		
IX. 1959	stian ogólnie dobry; fundam.	10	

VI. 1961. stan ogólny dobry

25. Rejestr zabytku Nr 367—

10.03.1960

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

—

29. Fotografie

AKWZ 1495-1496

30. Inwentaryzacja pomiarowa


DŚRÓDEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW

10. Udostępnienie

dobry

Wbudowany w r. 1500.  
1828 - nowa wieża.1698 - odbudowany  
KLENOWYMI DESKAMI (JOFIT?) PRZEZ FRANCISKA  
PIŁARCZYKA z PRÓSZKOWA POW. OPOLSKIEGO





Kościół par. pw. św. Mikołaja. Wzniesiony  
1500. w architekturze późnogotyckiej. Odnowiony  
1698 i 1828 w stylu neogotyckim.  
Murowany z kamienia, pokryty cegłą.  
Prezbiterium kwadratowe, przy  
nim od pn. zakrystia i od zach.  
szersza i wyższa prostokątna nawka.  
Trzy nawki od zach. kwadratowa wieża.  
Dachy dwuspadowe, dachówkowe.

KLOSS... DIE BAU- UND KUNSTDENKMÄLER... S. 204 BRZESLAU 1943  
KAT. ZAG. JST. W POLSCE T. VI. Z. 5. STR. 90 W-WA 1966 r.  
Zjednoczenie - zam. 1858, 18. 11. 57 - 12000 - kart.

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible]

### 34. Inspekcje

### 35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 10. x. 59.

37. Sprawdził dnia

18. 5. 59 *Sumo*  
VI. 67. HER ST. GEORGE'S