

## KARTA EWIDENCYJNA ZABYTEKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Nr

6712

1. Obiekt

BUDYNEK ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 7

2. Czas powstania


1911

3. Miejscowość

ZABRZE

- MAKOSZOW

11. Zdjęcia, rzut, sytuacja, orientacja



1. Elewacja frontowa wschodnia
2. Sytuacja: 1:2 000
3. Orientacja 1: 10 000

4. Adres

Ul. Daleka 2

nr ewidencyjny działki 701/39

nr księgi wieczystej [REDACTED]

5. Przynależność administracyjna

województwo śląskie

powiat Zabrze

gmina Zabrze

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Zadbrze (Sadbre) od XVIII/XIV w.  
Hindenburg od 1914 r.

7. Przynależność administracyjna przed 01.01.1999

Województwo katowickie

Gmina Zabrze

8. Właściciel i jego adres

Gmina Miasta Zabrze  
Ul. Powstańców śląskich 5-7  
41-800 Zabrze

9. Użytkownik i jego adres

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7  
Ul. Daleka 2  
41-811 Zabrze

10. Rejestr zabytków



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Szkoła wybudowana w 1911 roku.  
W 1930 r. na dziedzińcu została wybudowana sala gimnastyczna, która została rozebrana w 1987.  
W 1996 rozpoczęto budowę nowej sali gimnastycznej połączonej z budynkiem zadaszonym, szklanym przejściem, która została oddana do użytku w 1997 r.

Autor projektu nie jest znany. Budynek wybudowany w nurcie historycznym bez wyraźnych cech stylowych.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Obiekt znajduje się u zbiegu ulic Dalekiej i Jana Szymały w historycznej dzielnicy Zabrze – Makoszowy. W pobliżu znajduje się KWK „Makoszowy” oraz staw Bagier, potok Bielszowski, jezioro Farskie. Budynek znajduje się w bezpośrednim połączeniu z ulicą Daleką.

Za obiektem znajduje się integralny zespół szkół połączony przeszklonym przejściem z zabytkowym obiektem, całość została zamknięta siatkowym ogrodzeniem.

**Materiał, konstrukcja, technika** – budynek w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej, fundamenty kamienne. Elewacje ceglane, nietynkowane.

**Stropy** – nad piwnicą, w korytarzach I, II kondygnacji oraz w sanitariatach - sklepienie odcinkowe Klein’a; w salach lekcyjnych i pozostałych pomieszczeniach – drewniany strop belkowy z warstwą podsufitki i tynkiem na trzcinie, wsparty na stalowych dźwigarach.

**Więźba dachowa** – konstrukcja drewniana typu płatwiowo-kleszczowa z dwoma ściankami stolcowymi.

**Pokrycie dachu** – dachówka ceramiczna – karpiówka na pełnym deskowaniu.

**Posadzki, podłogi** – w piwnicy – wylewka betonowa; korytarze, sanitariaty – współczesne płytki ceramiczne; – parter i I kondygnacja – korytarze- płytki ceramiczne w kolorze czerwonym; w pomieszczeniach na poddaszu – podłoga płytki ceramiczne; w pomieszczeniach klasowych i pozostałych – wykładzina PCV.

**Schody** - wewnętrzne - W budynku znajdują się trójbiegowe główne schody w holu, a także jednobiegowe schodki przy przednim i tylnym wyjściu z budynku. Od wejścia głównego na poziom I kondygnacji – żelbetowe, proste, 1-biegowe, wyłożone płytkami; główna klatka schodowa - żelbetowe, płytowe, 2-biegowe powrotne ze spocznikiem, balustrada ozdobna z prętów stalowych o przekroju kwadratowym, o kutyh połączeniach, pochwyt drewniany, profilowany, do piwnicy – żelbetowe, proste, 1-biegowe z wylewką betonową na stopnicach, poręcz stalowa mocowana do ściany;

**Drzwi** – zewewnętrzne – główne, wejściowe – drewniane, prostokątne, 2-skrzydłowe - nadświetle przeszklone, zamknięte łukiem odcinkowym; o konstrukcji ramowo-płycinowej z wypełnieniem listwami w układzie pionowym, od zewnątrz opierzone listwami w układzie pionowym, na zawiasach czopowych; w elewacji tylnej – 1 –skrzydłowe, przeszklone, zamknięte łukiem odcinkowym, z materiału - plastik, zawiasy czopowe;

wewnętrzne – wejście do piwnicy - drewniane, prostokątne, 1-skrzydłowe o konstrukcji deskowej, - wejścia do pomieszczeń klasowych i pozostałych -drewniane, prostokątne, 1-skrzydłowe o konstrukcji deskowej, do pomieszczeń piwnicznych (1 szt.) – drewniane, prostokątne, 1-skrzydłowe o konstrukcji deskowej, na zawiasach pasowych; do ubikacji, do świetlicy – drewniane, prostokątne, 1-skrzydłowe o konstrukcji ramowo-płycinowej (w górnej i dolnej części skrzydła po dwie płyciny w układzie pionowym, pośrodku dwie kwadratowe płyciny), zawiasy czopowe, – drewniane, prostokątne, 1-skrzydłowe o konstrukcji ramowo-płycinowej; na poddasze - drewniane, prostokątne, 1-skrzydłowe o konstrukcji deskowej, listwowo-zastrzałowej,

**współczesne** – w I kondygnacji: do sali do świetlicy, do piwnicy, w II i III kondygnacji: do sanitariatów , - prostokątne, pełne z materiałów drewnopochodnych;

**Otwory okienne** – – konstrukcje i formy okien 1) w fasadzie w kształcie pionowego prostokąta zamkniętego łukiem odcinkowym, sześciodzielne, fasadzie –niewielkie oknawkondygnacji strychowe(cztery okienka)- prostokątne, czteropodziałowe; w szczycie fasady okna w kształcie pionowego prostokąta zamkniętego łukiem odcinkowym, czterodzielne w szczycie zwyzki (jedno okno) ośmiodzielne; 2) w bocznych elewacjach okna w kształcie pionowego prostokąta zamkniętego łukiem odcinkowym, sześciodzielne; 2) w elewacji tylnej w kształcie pionowego prostokąta zamkniętego łukiem odcinkowym, sześciodzielne, w szczycie fasady tylnej okna w kształcie pionowego prostokąta zamkniętego łukiem odcinkowym



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
3126 m <sup>3</sup>	931 m <sup>2</sup>	szkoła	szkoła
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja (po 1945 r.)  1997 r październik – generalny remont kotłowni  2005 r – naprawa dachu (wypadające dachówki oraz gąsiorzy) 2008 r wrzesień – wymiana okien 2008 r grudzień – gruntowny remont klasy 2009 r kwiecień – remont całkowity klasy 2009 r czerwiec – remont świetlicy 2009 r lipiec – remont klasy 2009 r listopad – wymiana hydrantów 2010 r luty – malowanie sali komputerowej oraz przedszkola 2010 r lipiec – remont stołówki		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  <u>Fundamenty</u> – stan średni <u>Ściany zewnętrzne</u> – stan średni <u>Ściany wewnętrzne</u> – stan średni, liczne pęknięcia <u>Stropy</u> – stan średni <u>Konstrukcje dachowe</u> – stan średni <u>Pokrycie dachu</u> – stan dobry <u>Wyposażenie i instalacje</u> – stan dobry	
		20. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Utrzymanie budynku Wzmocnienie bryły budynku w celu zapobiegnięcia niszczyielskiej działalności KWK „Sośnica – Makoszowy”	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

projekt instalacji przeciwpożarowej hydrantowej – Adrian Frohlich, Łukasz Piątek; przedsiębiorstwo usługowe badawczo-projektowe Dynamika sp. Zo.o, 2008 r. (ZSP nr 7)

protokół z oględzin szkód górniczych- mgr. Inż. B. Bończyk-Końakowska, S.Rachlak, 2005 r. (ZSP nr 7)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania)

Reprodukcja fotografii, „Zabrze w fotografii 1866-1917” Bernard Szczech, Muzeum Miejskie w Zabrzu

24. Uwagi różne

25. Opracowanie karty ewidencyjnej (data i podpis)

tekst: Elżbieta Klimek, Anna Smutek, 25 maj 201

*E. Klimek Anna Smutek*

plany, rysunki: Anna Smutek, 25 maj 2011

*Anna Smutek*

zdjęcia fotograficzne: Elżbieta Klimek, Anna Smutek 20 – 21 maj 2011

*E. Klimek Anna Smutek*

miejsce przechowywania negatywów : zdjęcia w postaci cyfrowej przekazane Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Zabrzu

*Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.*

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1-rzut budynku w skali 1:50; 2 - c.d. opisu; 3,4,5,6 - zdjęcia



1. Miejscowość	ZABRZE	5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres	6. Zawartość wkładki
2. Gmina	ZABRZE		
3. Powiat	ZABRZE		
4. Województwo	śląskie		

Zespołu szkolneprzedszkolnego nr 7

Ul. Daleka 2 Zabrze

rzut budynku w skali 1:50





1. Miejscowość	ZABRZE	5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres  <b>Zespołu szkolno – przedszkolnego nr 7</b>  Ul. Daleka 2 Zabrze	6. Zawartość wkładki    c.d. opisu
2. Gmina	ZABRZE		
3. Powiat	ZABRZE		
4. Województwo	śląskie		

**Rzut** – Budynek na rzucie prostokąta z ryzalitem w fasadzie . Centralnie umieszczony hol z trójbiegowymi reprezentacyjnymi schodami na I piętro. Wokół zlokalizowane są sale edukacyjne dla dzieci. Układ komunikacyjny pomieszczeń na I i II piętrze korytarzowy, doprowadzający do następnych sal.

**Bryła** – zwarta z ryzalitem mieszczącym klatkę schodową ,trójkondygnacyjna. Budynek podpiwniczony w 70% z użytkową kondygnacją strychową.. Dach 3-spadowy w ryzalicy fasady 2-spadowy, dach w ryzalicy elewacji tylniej 3 – spadowy. W obu połaciach dachowych umieszczone lukarny kryte daszkami 1 – spadowymi.

**Elewacja frontowa, wschodnia** – ceglana, symetryczna z ryzalitem przechodzącym w I kondygnacji w dobudówkę mieszczącą wejście główne do budynku. Elewacja 7-osiowa w I kondygnacji (3+1+3), 9-osiowa w II i III kondygnacji (3+3+3), Cokół kamienny. Wejście główne w osi 4. akcentowane 2-kondygnacyjną dobudówką z ryzalitem. Otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym, Okna I i II kondygnacji budynku osi 1., 2., 3., 5, 6, 7., pomiędzy oknami znajdują się tynkowane płaszczyzny. Gzymsy (cokołowy, wieńczący dobudówki z wejściem głównym, podokienny) – ceglane. Parapety okien ceglane. W połaci dachowej umieszczone lukarny kryte daszkami 1 – spadowymi.

**Elewacja tylna, zachodnia** – ceglana, z zwyzką mieszczącym klatkę schodową, 6-osiowa (3+3) . Cokół kamienny. Wejście w zwyzce, pierwotnie szersze, zamknięte łukiem odcinkowym, obecnie przeszklone drzwiami 1 –skrzydłowymi, zamknięte łukiem odcinkowym . Otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym, w I i II kondygnacji. W obu połaciach dachowych umieszczone lukarny kryte daszkami 1 – spadowymi. . Gzymsy (cokołowy, podokienny) – ceglane. Parapety okien ceglane.

**Elewacja boczna, północna**– ceglana, 2-osiowa. Ściana szczytowa budynku zakończona ryzalitem, w szczycie niewielkie, okrągłe okienko. Elewacja północna ryzalitu z niewielkimi oknami w kształcie pionowego prostokąta zamkniętego łukiem odcinkowym ,sześcioboczne\_ na wysokości poddasza.

**Elewacja boczna, południowa** – ceglana. 3 –osiowa. Elewacja południowa ryzalitu z oknami w I i w II kondygnacji w kształcie pionowego prostokąta zamkniętego łukiem odcinkowym ,sześcioboczne\_;

**Wnętrza** – zachowany zasadniczy układ pomieszczeń, budynek wielotraktowy, z centralnie umieszczonym holem, wokół którego zlokalizowano sale i pokoje. Pomieszczenia, sale pełnią funkcję edukacyjną - zgodną z ich pierwotnym przeznaczeniem.

**Wyposażenie** – brak.

**Instalacje** – elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, c.o. z sieci miejskiej, teletechniczna, odgromowa.



1. Miejscowość	ZABRZE	5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres  <b>Zespołu szkolno – przedszkolnego nr 7</b>  Ul. Daleka 2 Zabrze	6. Zawartość wkładki  zdjęcia
2. Gmina	ZABRZE		
3. Powiat	ZABRZE		
4. Województwo	śląskie		



1. Elewacja tylna - zachodnia



2. Elewacja boczna - północna



3. Elewacja boczna - wschodnia





4. Okna w elewacji wschodniej, pierwsza kondygnacja - ryzalit



5. Elewacja frontowa - wejście główne - ryzalit



6. Ryzalit w elewacji bocznej - wschodniej



1. Miejscowość	ZABRZE	5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres	6. Zawartość wkładki
2. Gmina	ZABRZE	<b>Zespołu szkolno – przedszkolnego nr 7</b>	zdjęcia
3. Powiat	ZABRZE	Ul. Daleka 2 Zabrze	
4. Województwo	śląskie		



7. Hol, schody na parterze




8. Hol, schody prowadzące na drugą kondygnację



9. Hol, fragment balustrady schodów





10. Schody prowadzące na poddasze



11. Ozdobne wykończenie balustrady



1. Miejscowość	ZABRZE	5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres  <b>Zespołu szkolno – przedszkolnego nr 7</b>  Ul. Daleka 2 Zabrze	6. Zawartość wkładki  zdjęcia
2. Gmina	ZABRZE		
3. Powiat	ZABRZE		
4. Województwo	śląskie		



12. Drzwi wewnętrzne w elewacji zachodniej



13. Fragment korytarza piwnicznego



14. Fragment podciagu pierwszej kondygnacji





15. Fragment sklepienia płaskiego w sali lekcyjnej



16. Fragment posadzki w korytarzu na parterze i pierwszej kondygnacji



1. Miejscowość	ZABRZE	5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres  <b>Zespołu szkolno – przedszkolnego nr 7</b>  Ul. Daleka 2 Zabrze	6. Zawartość wkładki  zdjęcia
2. Gmina	ZABRZE		
3. Powiat	ZABRZE		
4. Województwo	śląskie		



17. Drzwi wewnętrzne - wejściowe



18. Drzwi główne w ryzalicie - elewacja frontowa



19. Główne drzwi wejściowe