

1. Obiekt zabytkowy

FILIALNY
KOŚCIOŁ P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARIII PANNY

2. Miejscowość (Kressengrund)
SZĄŁSZĄ
gm. ZBROSZANOWICE

3. Wiek
XV, XVIII

4. Styl
barok

5. Kubatura m³
724.72

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 149.50 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna KATOWICE
a) województwo STALINOGRODZKI
b) powiat GLIWICE
c) gmina KAMIEŃCZEKANÓW

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany drewno
cegła (fund.)

b) sklepienia —

c) stropy drewniane

d) więzania dachu drewniane

e) krycie dachu gont

11. Ilość budynków 1

12. Ilość kondygnacji 1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych —

b) nnych pomieszczeń

c) piwnic —

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe —

b) sady i grunty uprawne —

c) lasy —

d) wody —

e) inne cmentarz

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa CZEKANÓW 2.5

b) autobusowa SZĄŁSZĄ 0.5

22. Właściciel i jego adres
Kościół Rzymsko-Katol.

23. Użytkownik i jego adres
Urząd Parafialny w ZERNIKACH

24. Inwestor i jego adres:
— " — " —

25. Rejestr zabytku nr 496/56; 282/60
rok 7.3.60 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta —

29. Fotografie —

30. Inwentaryzacja pomiarowa —

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku Sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych — " —

17. Użytkowanie obecne — " —

18. Nadaje się do użycia na: — " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Budowa ok. 1460
Przebudowa 1784 (fund. Kytzia)
XIX w. nowe sufity, powiększenie zakrystii
XIX-XX - kruchta z pn. strony wieży

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	zniszczenia o/o	odbudowa o/o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
1959	DOBRE ZACHOWANY	15	
VI. 1967.	STAN DOBRY		
VIII. 1968.	SPALONY, WIEŻBA DACHU 100%, USZKODZONE ŚCIANY I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA		

10. Udostępnienie

DOSTĘPNY

* wg opisu zbud. XVIII w. (?)
1719 r. odnowiony; 1794 r.
zmierzony i odbud. *

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Zdjęcie 8 numer.

Kościół masy. drewniany z prostokątnym chórem, który jest nakryty ~~prostym~~ trójspadkowym dachem; wewnętrzną powierzchnię holu. Zachęta przy pół stronie chóru. Wierzeńach lekko wzniesająca się ku górze, nakryta czterospadkowym dachem namiotowym. Chór prostokątny. Dach warg 2., presbiterium 3-spadowy. Wierzeńka na sygnaturkę zwieńczona barok. hełmem.

Bibliografia

1240

1760

1. Lutsch: Verzeichniss d. Kunstdenkmäler d. Provinz Schlesien. Reg.-Bez. Oppeln. 1896

2. E. Klobitz: Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Tost und Glevitz. Breslau 1843

3. KAT. 243. ST. 4 POLSKA T. VI. Z. 5. STR. 89.

TZG Chełmno — Nr 495 9. 50 40.000 B-119479

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Pomiar:

Rzut

Przebieg; pool. } 2 bibl 5135

36. Wypełnił dnia

UZUPEŁNIŁ 15.X.59 mgr Maciej Gutowski

37. Sprawdził dnia

18.09.1959 mgr S. Czerwinski



205

Nr.

205

Archiwum "Serwatora"
Sąbrowskiego