


1. Obiekt zabytkowy STAJNIA ZAMKOWA K. STAREGO ZAMKU				2. Miejscowość ŻYWIEC <span>MIASTO</span>									
3. Wiek XVIII/XIX		4. Styl klasycyst.		5. Kubatura m³ 600		6. Powierzchnia w m² a) zabytkowa:      b) użytkowa: 200		20. Przynależność administracyjna a) województwo <span>KRAKÓW</span> b) powiat <span>ŻYWIEC</span> c) gmina <span>ŻYWIEC</span>					
7. Materiał budowlany		Przed zniszczeniem		Po odbudowie		11. Ilość budynków 1		14. Grunty należące do zabytku:      ha		21. Stacja      Nazwa stacji      Odległość od stacji w km			
a) ściany		cegła				12. Ilość kondygnacji 1,5		a) ogrody stylowe      —		a) kolejowa      ŻYWIEC      5			
b) sklepienia		cegła				13. Użytkowanie wnętrza według ilości:		b) sady i grunty uprawne      —		b) autobusowa      ŻYWIEC      0,5			
c) stropy		drewno				a) izb mieszkalnych      —		c) lasy      —					
d) więzania dachu		drewno				b) innych pomieszczeń 1		d) wody      —		22. Właściciel i jego adres Min. Leśnictwa W-wa			
e) krycie dachu		dachówka				c) piwnic      —		e) inne      —					
8. Wyposażenie architektoniczne Ogólne obramowanie okien i drzwi				15. Przeznaczenie pierwotne budynku stajnia				23. Użytkownik i jego adres Technikum Przemysłu Leśnego Nowy Zamek, Żywiec					
				16. Użytkowanie w latach ubiegłych j.w.									
				17. Użytkowanie obecne j.w. WARSZTATY ŻYKOWE				24. Inwestor i jego adres					
				18. Nadaje się do użycia na j.w.									
9. Autorzy i data budowy i przebudowy ZBUDOWANY 2-pół. w. XVIII XVIII/XIX				19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy				25. Rejestr zabytku Nr <span>A-489/87</span> <span>26.02.1987</span> rok      miejsce przechowywania					
				Data		O P I S		Zniszczenia %		Odbudowa %			
				VIII.1939 r.									
				XI.1939 r.									
				XII.1945 r.									
				X.1959 r.		ogólne niszer.		40					
				1967		poważnie zaniżbione		30					
10. Udostępnienie Dostępna								26. Nazwa księgi hipotecznej      27. Nr hipoteczny					
								28. Akta					
								29. Fotografie					
								30. Inwentaryzacja pomiarowa					



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje



36. Wypełnił dnia  
14.X.1958r. J. Dzięgieł

37. Sprawdził dnia  
IX.1967r.  
H. Kępczyński  
A. Kępczyński