

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ŚLĄSKIE

KATOWICKIE

1598

1. Obiekt zabytkowy

STODOKA PRZY ZAGRODZIE NR 58

2. Miejscowość

RACIBÓRZ - SUDOK

3. Wiek

XIX

4. Styl

murowany

5. Kubatura m³

230

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 78 b) użytkowa: 78

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

OPOLE

b) powiat

RACIBÓRZ

c) gmina

RACIBÓRZ WOJNOWICE

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

drewno

b) sklepienia

—

c) stropy

—

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

stoma

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

1

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Studium 2

b) autobusowa

na miejscu

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

stodola

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na

— " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

10. Udostępnienie


stodola w ruinie

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



$h = 3m$



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

[Signature]

U. 1964 r.

[Signature]



NA planie portyła z rianę
prejardony i pow. pomieszczenia
od wchodu

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



$h = 3m$



NA planie portolęta z rianę
prejardlong i pow. powierzenia
od wschodu

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

[Signature]

W. 1964 r.
M. Kozłowski