

1. Obiekt

Budynek /kamienica/

2. Czas powstania

2 poł.XIX w.

3. Miejscowość

ŻYWIEC

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres Żywiec, ul. Plac Zjedno-
czenia 1. RYNEK

5. Przynależność administracyjna

województwo bielsko-bialskie

gmina /pow. Żywiec

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Żywiec, Saybuch

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975 woj. krakowskie

województwo

powiat żywiecki

8. Właściciel i jego adres : Skarba Państwa

9. Użytkownik i jego adres : Prokuratura
Rejonowa w Żywcu, Pl. Zjednocze-
nia 1. 2/ Państwowe Biuro Ruchu
Turystycznego O/PTTK - Żywiec

10. Rejestr zabytków

Nr A-554/88

data 22.08.88.

1. Obiekt

Budynek /kamienica/

2. Czas powstania

2 poł.XIX w.

3. Miejscowość

ZYWIEC

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres Żywiec, ul. Plac Zjednoczenia 1. RYNEK

5. Przynależność administracyjna

województwo bielsko-bialskie

gmina Żywiec

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Żywiec, Saybuch

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975 woj. krakowskie

województwo

powiat żywiecki

8. Właściciel i jego adres : Skarba Państwa

9. Użytkownik i jego adres : Prokuratura
Rejonowa w Żywcu, Pl. Zjednoczenia 1. 2/ Państwowe Biuro Ruchu
Turystycznego O/PTTK - Żywiec

10. Rejestr zabytków

Nr A-554/88

data 22.08.88.



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Autor projektu nieznany, obiekt wzniesiony w 1 poł.XIX w. na działce z wcześniejszą zabudową murowaną, zaznaczoną na planie katastralnym z 1844 r. Obiekt pozbawiony wyraźnych cech stylowych.



13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze i wyposażenie, instalacje)

Budynek usytuowany we wschodnim narożniku Rynku na planie regularnego czworokąta. Murowany z cegły, tynkowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony w całości. Dach dwuspadowy pokryty papą. Trzytraktowy, z klatką schodową zlokalizowaną w 3-cim trakcie oraz z sienią na osi środkowej. W sieni sklepienia odcinkowe na gurtach. Pomieszczenia na piętrze nakryte płaskimi sufitami. W piwnicach sklepienia ceglane, ściany częściowo kamienne.

Elewacja frontowa - 5-cioosiowa, symetryczna, z wejściem usytuowanym na osi środkowej. W kompozycji elewacji przeważają układy horyzontalne. W części parteru wyodrębniony niski cokół. Lico muru w obu kondygnacjach ozdobione boniowaniem pasowym; w części parteru pojedyncze poziome, równoległe podziały rowkowe powierzchni. W strefie piętra analogiczne układy podwójnych pasów rowkowych. Kondygnację parteru oddziela od piętra gzyms kordonowy. Otwory okienne prostokątne wsparte na gzymsach parapetowych uformowanych w tynku. Stolarka okienna w strefie parteru dwuskrzydłowa, czteropolowa; wtórnie przekształcona w 1-szej i 2-giej osi od strony pd. /nadproża okienne i wejściowe-stalowe/.

Elewacja południowa - sześćcioosiowa, symetryczna z wyodrębnionym niskim cokołem. Lico gładkie pozbawione dekoracji. Część parteru od piętra oddziela gzyms kordonowy w formie pasa gurtowego. Otwory okienne parteru i 1-go piętra zbelndowane w 2-ch osiach wsparte na gzymsach parapetowych. Instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne niskiego napięcia.

14. Kubatura

2140 m³

15. Powierzchnia użytkowa

320 m²

16. Przeznaczenie pierwotne

budynek mieszkalno-usługowy.

17. Użytkowanie obecne

budynek mieszkalno-usługowy.

19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan zachowania dobry

Stan zachowania ścian zewnętrznych i konstrukcji wewnętrznych budynku dobry. W elewacji południowej niewielkie ubytki tynku.

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Przebudowany po II wojnie światowej - adaptacja pomieszczeń na biura administracji państwowej z częściową zmianą układu przestrzennego oraz wymianą stolarki od strony wschodniej. W latach 70-tych oraz 80-tych przeprowadzono bieżące remonty wnętrza oraz elewacji, zlikwidowano jednocześnie balkon w strefie piętra.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Postuluje się wymianę pokrycia dachu - tj. papy na dachówkę ceramiczną. Zaprojektowanie nowego ogrodzenia od strony ulicy Komonieckiego. Uporządkowanie zaplecza posesji oraz przeprowadzanie bieżących remontów.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

Plan katastralny centrum miasta 1:440, podpisany:

"In doppelte Massedie Stadt Saybusch in Galizien

Wadowicer Kreis", 1844, Archiwum Państwowe w

Żywcu, sygn. ZKZ 185/1

Plan katastralny podpisany: "Stadt Saysbusch /Żywiec/

mit der Ortschaft Koliby in Galizien /.../, 1844 r.

Archiwum Państwowe w Żywcu.

22. Bibliografia

23. Zróża ikonograficzne i fotogramalia (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

Zdjęcia archiwalne z 1938 roku - przedstawiające
Rynek w Żywcu, widok od strony wschodniej pierzeji
Rynku - zbiory Państwowego Archiwum w Żywcu, sygn.
ZJ 317.

Neg. 3B 1DZ 3B 0720808988 - 0721008988 - Fot. M. Peterrek
- " - 1073804989 - " -

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Eleżbieta Danyluk, X.1987 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Elżbieta Danyluk X.1987 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr Mieczysław Peterrek - X.1987 r.

imię, nazwisko, data, podpis Neg 11211 07989 - 11213 07989

miejsce przechowania negatywów ...Archiwum WKZ

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje - o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki