

1. Obiekt

Budynek - kamienica mieszczańska

2. Czas powstania
XVIII/XIX w.

3. Miejscowość

Ż Y W I E C

4. Adres Żywiec, Pl. Zjednoczenia 3
RYNEK

nr ni

5. Przynależność administracyjna

województwo bielskie

gmina / pow. Żywiec

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Żywiec

7. Przynależność administracyjna
I VI 1975

województwo krakowskie

powiat Żywiec



8

9. Użytkownik i jego adres

J. W.

10. Rejestr zabytków

Nr A-552/88 data 22.08.88.



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Autor projektu oraz wykonawcy
nieznani.

Obiekt nie posiada cech stylowych.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, ujęcie osazenia, instalacje)

Budynek usytuowany we wschodniej pierzei zwartej zabudowy rynkowej.

Murowany, tynkowany, jednopiętrowy nakryty dachem dwuspadowym /papa, blacha/. Wzniesiony na rzucie prostokąta.

Skrajna oś budynku wtórnie połączona z bryłą sąsiedniego budynku /Sądu/. Usytuowany na prostokątnej działce, z zapleczem gospodarczym oraz zabudową oficynową od wschodu.

Budynek murowany z cegły, podpiwniczony, dwutraktowy. W trakcie tylnym klatka schodowa. W drugiej osi od południa sień przelotowa. Pomieszczenia parteru nakryte sklepieniami odcinkowymi na gurtach. W lokalach mieszkalnych na piętrze płaskie sufity. W piwnicach sklepienia ceglane - przemurowane, ściany częściowo kamienne.

Elewacja frontowa - symetryczna, czteroosiowa z wyodrębnionym cokołem, otwór wejściowy w drugiej osi od południa poprzedzony kamiennymi schodami. Lico elewacji tynkowane gładko. Kondygnacje parteru oddziela od piętra gzyms kordonowy w formie wąskiego pasa gurtowego. Całość kompozycji fasady wieńczy profilowany gzyms koronujący. Stolarka wtórna - obecnie dwuskrzydłowa, dwupelowa. Na piętrze prostokątne otwory okienne obramione tynkowymi opaskami wychodzącymi poza obręb stolarki okiennej. Stolarka drzwi wejściowych wtórna.

Instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna niskiego napięcia.

14. Kubatura 1200 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 320 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne mieszkalno-usługowe
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Budynek przebudowany w latach 50-tych i 60-tych, w wyniku czego zniekształceniu uległa kompozycja fasady - między innymi zlikwidowano wówczas pierwotną stolarkę okienną i drzwiową, wprowadzając stalowe nadproża, w części parteru.		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Ubytki w pokryciu dachu. Ściana zewnętrzna od strony podwórza zawilgocona. W elewacji tylnej złuszczone. Stan zachowania instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej dobry. Brak instalacji odgromowej. 20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Wnioskuje się remont zabezpieczający obiektu - wymiana pokrycia dachu oraz osuszenie elewacji tylnej budynku. Zaleca się również zainstalowanie odgromnika.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

Fotografia archiwalna na pocztówce, rok 1918, podpisana: "Żywiec. Rynek podczas mszy polowej".

Pocztówka Muzeum w Żywcu, sygnatura F 453 MŻ.

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatura)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Elżbieta Danyluk 1987-09.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Elżbieta Danyluk 1987-09.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr mgr Elżbieta Danyluk 1987-09.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów Archiwum WKŻ

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Neg BB i D2 BB № 0423408988
" " 1121701989

Fot. M. Pieterch
" "