

1. Obiekt

Budynek

2. Czas powstania

pocz. XX w.

3. Miejscowość

ŻYWIEC

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres Żywiec, Pl. Zjednoczenia 14
RYNEK

nr hipoteczny -

5. Przynależność administracyjna

województwo bielskie

gmina Żywiec

6. Poprzednie nazwy miejscowości Żywiec

7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975

województwo krakowskie

powiat żywiecki

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

WSS "SPOŁEM" w Żywcu

10. Rejestr zabudów

Nr A-563/88 data 30.01.89

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Budynek o modernizujących
cechach stylowych.

Autor projektu i budowniczy
nieznani.

Obiekt wzniesiony w pocz. XX w.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Usytuowany w zwartej zabudowie zachodniej pierzei rynku.

Murowany, tynkowany, piętrowy, podpiwniczony, nakryty dachem dwuspadowym
pokrytym papą.

Zbudowany na rzucie prostokąta, trzytraktowy, trójosiowy.

W skrajnej osi od strony północnej sień nakryta płaskim sufitem. Pomieszcze-
nia usługowe parteru nakryte analogicznie. Piwnice murowane kamienno- cegla-
ne, nakryte sklepieniami odcinkowymi.

Elewacja frontowa - symetryczna, / o zachowanej symetrii w części parteru/,
trójosiowa z wyodrębnionym cokołem oraz prostokątnym otworem wejściowym
w skrajnej osi od północy. Otwór wejściowy obramiony wąską opaską tynkową.
Lico elewacji gładko tynkowane.

Całość kompozycji wieńczy profilowany gzyms koronujący.

Okna na piętrze wsparte na gzymsach parapetowych, obramione płaskimi tynko-
wymi opaskami tworzącymi powyżej otworów okiennych rodzaj płyciny.

Stolarka okienna pierwotna, czteroskrzydłowa.

Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna niskiego napięcia, ogrzewa-
nie piecowe.

14. Kubatura 1100 m³

15. Powierzchnia użytkowa 280 m²

16. Przeznaczenie pierwotne
budynek mieszkalny

17. Użytkowanie obecne
budynek mieszkalno-usługowy.

19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan zachowania elementów konstrukcyjnych - dobry.

Stan zachowania instalacji - dobry.

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

W latach 60-tych bieżącego stulecia przeprowadzono adaptację części pomieszczeń parteru na cele handlowe. Prace adaptacyjne obejmowały:

- przekształcenie przestrzennego układu wnętrza w tej części budynku,
- zamontowanie dużej witryny sklepowej oraz stalowych nadproży okiennych i drzwiowych.

Brak dokumentacji przeprowadzonych prac.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Wnioskuje zmianę stalowych nadproży w witrynie sklepowej na tradycyjną stolarkę drewnianą oraz zaprojektowanie nowej reklamy adekwatnej do istniejącego wystroju elewacji i formy obiektu. Postuluje wymianę pokrycia dachu na ceramiczną dachówkę.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania) —

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Elżbieta Danyluk 1987-X

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Elżbieta Danyluk 1987-X

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr mgr Elżbieta Danyluk 1987-X.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów Archiwum WKZ.

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia —

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury) —

Ny 33.102 B-3 N° 0126108988

Fat. M. Peterek

27. Załączniki