

1. Obiekt

Budynek /kamienica/

2. Czas powstania

schyłek XIXw.

3. Miejscowość

Ż Y W I E C



4. Adres

RYNEK  
Żywiec, Pl. Zjednoczenia 22  
nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo bielskie

gmina /Żywiec/

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Żywiec

7. Przynależność administracyjna  
1 VI 1975

województwo krakowskie

powiat żywiecki

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres

Państwowe Przedsięb. "Orbis"  
Przedsiębiorstwo Państwowe  
"Dom Książki"  
Komenda Hufca Z.H.P.

10. Rejestr zabytków

Nr A-557/91

data 01.07.1991.





12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Obiekt wzniesiony w miejscu wcześniejszej zabudowy murowanej. Autor projektu nieznany.

Budynek o eklektycznych cechach stylowych.

Po II wojnie światowej częściowo przebudowany w strefie parteru.

13. Opis (sytuacja, materiały i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Budynek usytuowany w szeregu zwartej zabudowy południowej pierzei rynku. Wzniesiony na rzucie prostokąta. Na zapleczu posesji, od zachodu parterowe oficyny, od południa i wschodu drewniany ganek komunikacyjny; podwórze częściowo wybrukowane.

Murowany z cegły, tynkowany, podpiwniczony, nakryty dwuspadowym dachem/papą/ z wystawką strychową. Trzytraktowy, obecnie trójosiowy.

Na osi środkowej sień przelotowa. W trzecim trakcie, na osi zachodniej, klatka schodowa doświetlona świetlikiem. W sieni sklepienia odcinkowe na gurtach. Pomieszczenia usługowe na parterze nakryte sklepieniem żaglastym na gurtach; częściowo przemurowane. Piwnice kamienne, sklepienie ceglanymi sklepieniami odcinkowymi na gurtach.

Elewacja frontowa - przekształcona w części parteru obecnie trójosiowa, z wejściem głównym na osi środkowej. Część środkowa elewacji pozornie zryzalitowana za pomocą pilastrów przechodzących na piętrze w układ symetrycznie rozmieszczonych lizen oddzielających parzyste otwory okienne. Kondygnacje parteru od piętra oddziela profilowany gzyms gurtowy.

Powyżej piętra strefa ścianki kolankowej z owalnymi okienkami rozmieszczonymi symetrycznie, po dwa na skrajnych osiach. Na linii oddzielającej piętro od części ścianki kolankowej przebiega ząbkowy fryz rozgraniczony za pomocą pilastrów. Otwory okienne na osiach skrajnych prostokątne, wsparte na odcinkowych gzymsach parapetowych. W części środkowej na osi dwa prostokątne okna o zastrzonym nadprożu, zwieńczone profilowanym odcinkiem łuku z płycinami tynkowymi w podkleśnikach. Otwory wejściowe do sieni i pomieszczeń usługowych zwieńczone odcinkiem łuku. Całość kompozycji elewacji wieńczy profilowany gzyms koronujący.

Stolarka okienna na piętrze: pierwotna - dwuskrzydłowa, czteropolowa.

Stolarka drzwi wejściowych: pierwotna - płycinowa, dwuskrzydłowa z nadświetleniem o drobnych podziałach geometrycznych. Stolarka drzwi wejściowych do pomieszczeń usługowych - wtórna.

Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna niskiego napięcia, ogrzewanie piecowe.



14. Kubatura : 2750 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa: 280 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne budynek mieszkalno-usługowy	17. Urzytkowanie obecne budynek handlowo-administracyjny
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  W latach 50-tych i 60-tych bieżącego stulenia przeprowadzone zostały w obiekcie prace remontowo-adaptacyjne. Zakres robót obejmował przystosowanie pomieszczeń parteru do celów administracyjno-handlowych. Przekształceniu uległ wówczas układ przestrzenny parteru oraz wielkość otworów okiennych; zamontowane stalowe nadproża okienne w witrynach rozmieszczonych po obu stronach wejścia głównego.  Brak dokumentacji przeprowadzonych prac.		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stan zachowania elementów konstrukcyjnych - dobry	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Wnioskuje wymianę pokrycia dachu na ceramiczną dachówkę oraz wymianę stolarki witryn sklepowych w nawiązaniu do pierwotnej.	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

Plan katastralny podpisany: stadt Saysbusch /Żywiec/  
mit der Ortschaft Koliby in Galizien /.../1844,  
Archiwum Państwowe w Żywcu - oznaczone wszystkie  
budynki drewniane i murowane.

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

Rynek w Żywcu, pocztówka z 1901 roku z widokiem na  
zachodnią i południową pierzeję rynku, ze zbiorów  
Państwowego Archiwum w Żywcu, sygn.Z.J.472.  
Zdjęcie z 1938 roku. Rynek w Żywcu widok na fragment  
zabudowy południowej i zachodniej pierzei rynkowej,  
ze zbiorów Państwowego Archiwum w Żywcu, sygn.Z.J.317

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Elżbieta Danyluk XI.1987r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Elżbieta Danyluk XI.1987r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr Mieczysław Peterek XI.1987r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów Archiwum WKZ

Neg 1123707989

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki



# WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTEKÓW RUCHOMYCH TECHNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1

1. Miejscowość


ZYWIEC

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

KAMIENICA, Pl. ZJEDN. 22

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

DOK. FOT.



Wkładkę założył: mgr EIZBIETA DANYLUK  
(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: ARCHIWUM BBPDZ w B-BIAKEJ

Jedn. W.A. Olsztyn z. 794/S/ON Z.P. Ostróda z. 662 n. 6000

Wzór ODZ 1985