

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

KIELECKIE

1. Obiekt zabytkowy

RUINY ZAMKU BISKUPÓW KRAKOWSKICH

2. Miejscowość

BODZENTYN

3. Wiek
XIV-XVI-XVII-XVIII

4. Styl

5. Kubatura m³

8000

6. Powierzchnia w m² murów

a) zabytkowa: 530 b) użytkowa: —

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KIELECKIE

b) powiat kielecki

c) gmina Bodzentyn

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień
cegła

12. Ilość kondygnacji

3

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

— 0 —

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

c) piwnic

1

e) inne teren zamku

4,6

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

KIELCE

30

b) autobusowa

BODZENTYN

10/11

22. Właściciel i jego adres

TEREN MIEJSKI —

PREZ. GROM. RADY NAR.

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

Woj. Konserwator Zabytków w Kielcach

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

X.1962, WOJ. KONSERWATOR
W KIELCACH

8. Wyposażenie architektoniczne

PORTAL połowa w. XVII,

OBRAMIENIA OKIENNE w. XVI, XVII.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

MIESZKALNE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

RUINA

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

RUINA

XI.1939 r.

RUINA

XII.1945 r.

RUINA

IX.1963

ZŁY STAN TECHNICZNY RUINY


/w przygot. projekt zabezpieczenia/

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Pierwotny zamek wzniesiony 2. poł. w. XIV, przez bpa
Florian z Mokoska; wielokrotnie gruntownie przebudowy-
wany m.in. 4. c.w. w. XVI przez bpa Jana Konarskiego, 2. poł. w.
XVI przez bpa Franciszka Konarskiego, 4. c.w. w. XVII przez
bpa Jana Matuszowskiego, 2. c.w. w. XVIII przez bpa
Felicjana Szamajewskiego; ok. 1815 opuszczony popadł
w ruinę.

10. Udostępnienie

STAŁE

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne
Foto.

R. BRYKOWSKI

36. Wypełnił dnia IX. 1963.
Maria Brykowska
Ryszard Brykowski

37. Sprawdził dnia