

ŚWIĘTOKRZYSKIE

116

1. Obiekt

STODOŁA

2. Czas powstania

ok. 1850 r.

3. Miejscowość

BODZENTYN

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres <sup>Pr. Sadowskiego</sup> BODZENTYN, ul. Armii Czerwonej nr 25.

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo kieleckie

gmina Bodzentyn

pow. KIELCE



6. Poprzednie nazwy miejscowości

j.w.

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo kieleckie

powiat kielecki



9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Chęciowa 28.04.2005

Nr 997 data 29.04.1980

autor zdjęć  
data wykonania St. Machała, XII/1975r.  
miejsce przechowywania negatywów PP PKZ O/Kielce.



2. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Stodoła wzniesiona została około 1850 r. Usytuowanie stodoły na osi płn.-pdn., umożliwiające oczyszczanie zboża przy pomocy wiatru, sugeruje wcześniejsze wzniesienie obiektu. Po pożarach, w 2 poł. XIX w., stodoły wznoszono w poprzek siedlisk. W ostatnich latach dokonano remontu wrót i pokrycia dachu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Stodoła usytuowana jest na końcu długiej działki, wzdłuż jej wschodniej granicy. Pomiędzy stodołą a zagrodą znajduje się sad. W kierunku południowym - gospodarza droga, zw. ul. Ogrodową, dalej zaś - pola uprawne. W odległości kilku metrów od obiektu stoją inne stodoły.

Budynek wzniesiony jest na rzucie prostokątnym, trzypomieszczeniowy, z boiskiem przejezdnym między dwoma zapolami. Posadwoienie - nieczytelne. Sciany - z okraglaków /15-18 x 20-25cm/ o sciosanych brzuścach, z pozostawioną korą na stykach belek. Belki węglowane na nakładkę jedno- i dwustronną prostą z ostatekami do 40cm. Sciany wewnętrznie teblowane. Wewnętrzne końce belek wpuszczone są w dębowe łatki /32 x 24 cm/ przy boisku. Zapolnice wykonane są z grubych desek wpuszczonych między słupki przybite do łatek. Wrota - dwujędździłowe, spągowe. Wrota w elewacji zachodniej osadzone na biegunach, we wschodniej - nowsze, zawieszone na zawiasach pasowych. W boisku - polepa. Nad boiskiem piętorko z żerdek położonych na konstrukcji soszkowej /soszki stoją na belce stropowej równoległej do zapolnic, na nich spoczywają słęnienia/. Dach - czteropółciowy, krokwiowo-płatwiowy, usztywniony jętkami. Płatwie poza pionem zrębu. Dach posyty słomą na gładko /pie wotnie naroża kryte były w schodki/. Nad wjazdami dach uniesiony do góry dzięki zastosowaniu dodatkowych płatewek.

14. Kubatura 285,0 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa 91,40 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne magazynowe	17. Użytkowanie obecne magazynowe
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Belki ścian porażone przez owady. Kilka belek w ścianie zachodniej częściowo spróchniałe. Przyciesie pogłębione w ziemi.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

B.Szurowa, Weryfikacja obiektów zabytkowych, dawny powiat kielecki, Kielce 1975.  
/W:Arch. PP PKZ O/Kielce/.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Negatywy 6x6, nr? 15785, 15786, 15787, 15788.  
Pracownia Fotograficzna PP PKZ O/Kielce.

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Bogumiła Szurowa,  
VIII/1978r.

26. Sprawdził

Załączniki: wkładka nr ..... .

1. Miejscowość  
BODZENTYN, ul. Armii Czerw. 25.

2. Obiekt /nazwa jak w karcie/  
STODOŁA

3. Zawartość wkładki /nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego/  
Fot. wrót i zapolnicy.



Wkładkę założył: Bogumiła Szurowa, VIII/1978r.  
/imię, nazwisko, data/

Miejsce przechowywania negatywów: PP .PKZ. O/Kielce....

33412