


Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



FOT. 1.

NA RZUCIE PROSTOKĄTA, WROWANY.
UKŁAD WŁĄTRZA SYMETRYCZNY, Z SIENIĄ PRZELOTOWĄ.
NA ŚCIANACH SZCZYTOWYCH - PO DŁUGU ŚCIANY (OKIENNE) Z ZACHOWAN. PROFIL. KAM.



FOT. 2.

FOT. 1 J. HAWRZANOWSKI 69
FOT. 2. - 69.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia

14. 01.

[Signature]

37. Sprawdził dnia