

1. Obiekt zabytkowy

BRAMA - DZWONNICA

2. Miejscowość

KRYNKI

gm. BRODY

3. Wiek XVIII		4. Styl		5. Kubatura m³ 250		6. Powierzchnia w m² a) zabytkowa: 33 b) użytkowa:		20. Przynależność administracyjna a) województwo KIELECKIE b) powiat KŁECKI c) gmina BRODY KŁECKIE																							
7. Materiał budowlany		Przed zniszczeniem		Po odbudowie		11. Ilość budynków 1		14. Grunty należące do zabytku: ha		21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km																					
a) ściany		DREWNO				12. Ilość kondygnacji 2		a) ogrody stylowe —		21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km																					
b) sklepienia		DREWNO				13. Użytkowanie wnętrza według ilości: — a) izb mieszkalnych — b) innych pomieszczeń 2 c) piwnic —		b) sady i grunty uprawne 2,5 c) lasy — d) wody — e) inne —		a) kolejowa BRODY 3 km. b) autobusowa																					
c) stropy		—/—																													
d) wiązania dachu		—/—																													
e) krycie dachu GONT																															
8. Wyposażenie architektoniczne NADPROŻA RZĘBIONE W DREWNO I NAKŁADANE — Z MOTYWAMI MUSZLI						15. Przeznaczenie pierwotne budynku brama - dzwonnica																									
9. Autorzy i data budowy i przebudowy 1779r. budowana						16. Użytkowanie w latach ubiegłych —/— 17. Użytkowanie obecne —/— 18. Nadaje się do użycia na —/— 19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy																									
10. Udostępnienie dobre.						23. Użytkownik i jego adres PARAFIA 24. Inwestor i jego adres 25. Rejestr zabytku Nr..... rok..... miejsce przechowywania 26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny 28. Akta 29. Fotografie 30. Inwentaryzacja pomiarowa																									
						<table> <tr> <th>Data</th> <th>O P I S</th> <th>Zniszczenia %</th> <th>Odbudowa %</th> </tr> <tr> <td>VIII.1939 r.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>XI.1939 r.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>XII.1945 r.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IV.69.</td> <td>stan średni.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %	VIII.1939 r.				XI.1939 r.				XII.1945 r.				IV.69.	stan średni.		
Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %																												
VIII.1939 r.																															
XI.1939 r.																															
XII.1945 r.																															
IV.69.	stan średni.																														



Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia




FOTO 4

MODRZEWIOWA, WYFORMIE 2 WIEŻ O DACHACH A SPADOWYCH.  
BRAMA 3 PRZEMOWA - JEDNOKOWE WROTA 2 SKRZYDEŁOWE.  
BRAMA KRYTA DACHEM JEDNOSPADOWYM, WIEŻE I BRAMA - SONT,  
OKIENKA PÓTKOLIŚCIE ZAMKNIĘTE.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

FOTO 5, J. WACHOWSKI 60

36. Wypełnił dnia

10. 05. / J. WACHOWSKI

37. Sprawdzał dnia