

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ FIL. P.W. ŚW. LEONARDA
murowany *(murowany)*

2. Miejscowość

BUSKO *miasto*

3. Wiek XVII

4. Styl BAROK

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KIELCE

b) powiat w/m

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

DREWNO

b) sklepienia

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa

w/m

c) stropy

V-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) autobusowa

w/m

d) wiązania dachu

II-

b) innych pomieszczeń

3

d) wody

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RYM-KAT w/m

e) krycie dachu

GONT

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne
OBRZĘTA PROFILOWANE XVI W.
ZNISZCZONE KAPITELE PI-
LASTRÓW ZEWN.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku SAKRALNE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

- II -

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VII.66

NIEZADOWALAJĄCY

25. Rejestr zabytku Nr 116

rok 21.02.76 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

ZA ZAŁOŻĄ, UŻYTKOWNIKA

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia


32. Przebieg prac konserwatorskich



Prac	Koszt tys. zł

ORIENTOWANY, DREWNIANY, KONSTRUKCJI
ZRĘBOWEJ, OSZALOWANY. NAWA PRO-
STOKĄTNA, PREZB. WĘZSZE ZAMKNIĘTE
WIELOBOCZNIE, RÓWNEJ WYSOKOŚCI Z
NAWĄ. OD PN PRZY PREZBYTERIUM
ZAKRYSTIA. OD ZACH KRUCHTA. NA
DACHU SYGNATURA BAROKOWA.

SYTUACJA



1. Kościół S. LEONARDA
2. ul. PIŁKOWSKA 29



Przewidywane	Rzeczywiste

inne

Foto SBB-Gutierrez

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia VIII. 1966

SBB-Gutierrez, JM Pietrusiński