

1. Obiekt **1814**

OFICyna W ZESPOLE POKLASZTORNYM NORBERTANEK


2. Czas powstania

XVIII w.

3. Miejscowość

BUSKO - ZDRÓJ


11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



Plan sytuacyjny zespołu poklasztor-
nego w Busku-Zdroju.



Oficyna - widok od strony pn.
/na elewację od strony ul. Sądowej/



4. Adres

ul. Sądowa 7
28-100 Busko- Zdrój

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo **świętokrzyskie**
powiat **Busko-Zdrój**
gmina **Busko-Zdrój**

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Busko

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo **kieleckie**
powiat **gmina Busko-Zdrój**

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres

Kuratorski Ośrodek Pracy
z Młodzieżą, ul. Sądowa 7
28-100 Busko-Zdrój

10. Rejestr zabytków

Nr data

Oficyna najpewniej wzniesiona w XVIII w. - wraz z klasztorem. Zamykała od strony pn. dziedziniec gospodarczy klasztoru, sąsiadujący od wsch. z rozległym ogrodem. Przy dziedzińcu stały stajnie i wozownie.

styl - obiekt bezstylowy.

Sytuacja: Dawna oficyna w zespole poklasztornym norbertanek w Busku - Zdroju, w pn.-zach. części śródmieścia. Usytuowana kalenicowo w pierzei ul. Sądowej - po jej stronie pd. Jej ściana szczytowa przylega do bocznej piętrowego murowanego klasztoru.

Materiał i konstrukcja: Budynek parterowy, murowany z kamienia, obustronnie tynkowany /z zewnątrz - tynk nakrapiany/. Dwa pomieszczenia we wnętrzu i przejazd bramny sklepione kolebkowo-krzyżowo, w pozostałych - strop drewniany z wyprawionym płaskim sufitem. Więźba drewniana niedostępna, pokrycie z dachówki ceramicznej. We wnętrzach - lastriko, wykładzina PCV. W przejeździe bramnym - wylewka betonowa. Drzwi jednoskrzydłowe, brama dwuskrzydłowa - drewniane, z zewnątrz szalowane deseczkami. Okna też drewniane podwójne, dwuskrzydłowe, podzielone na kwatery.

Rzut: Budynek w kształcie prostokąta wydłużonego na linii wschód-zachód. o jednotraktowym układzie wnętrz, z prawie prostokątnym ryzalitem na krańcu zach., od strony pd. Otwory okienne i drzwiowy rozglifione do wnętrza. Na skrajnej zach. osi - przejazd bramny.

Bryła: Budynek zestawiony z dwóch prostopadłościanów :części głównej i mniejszego ryzalitu od strony pd. , przy krańcu zach. , nakryty dachem wielospadowym. Nad częścią główną frontową - dach trójspadowy /ze szczytem wsch. przylegającym do sąsiedniego budynku/. Do niego dostawiony prawie prostopadły dach ryzalitu - dwuspadowy, z kalenicą na tej samej wysokości i ścianą szczytową od pd.

Elewacje: otynkowane, z wyodrębnionym niewielkim cokołem. Z wyjątkiem ściany pd. ryzalitu /szczytowej/ - prostokątne, zwieńczone gzymsem podokapowym. Tylko otwór bramy przejazdowej od pn. o łuku koszowym, od pd.- odcinkowym , pozostałe - prostokątne. Elewacja pn. /od ul. Sądowej/ trójosiowa, z otworem bramnym na skrajnej zach. osi, wejściowym od wsch., i okiennym pośrodku. Od pd. główna część budynku - trójosiowa, z otworem bramy od zach. i dwoma - okiennymi. Ściana pd. ryzalitu - prostokątna , zwieńczona trójkątnym szczytem, z otworem na poddasze na osi. W dole - pojedynczy otwór okienny /przesunięty z osi w kierunku zach./ . Ściana wsch. - ślepa.

Wnętrze: jednotraktowe, z prostokątnymi pomieszczeniami. Przejazd bramny i dwie pierwsze sale - sklepione kolebkowo-krzyżowo, w trzeciej, z wtórnymi podziałami - sufity. Ściany pd. dwóch sklepionych sal jednoosiowe, rozczłonkowane arkadowymi wnękami o łuku odcinkowym aż od posadzki, przeprute prostokątnymi otworami okiennymi w rozglifieniach. Komunikacja - w układzie amfiladowym.

Wyposażenie: zabytkowego brak.

Instalacje: wod.-kan., c.o., elektryczna.

14. Kubatura ok. 170 m ³	15. Powierzchnia użytkowa ok. 50 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne oficyna gospodarcza	17. Użytkowanie obecne Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą.
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja <u>Prace remontowe nie były dokumentowane.</u>		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) - fundamenty bez izolacji poziomej i pionowej, - mury i sklepienia - w stanie dobrym, brak widocznych spękań, - tynki na elewacjach o niewłaściwej fakturze /nakrapiane/, z licznymi zaciekami i zabrudzeniami, - tynki wewnętrzne w stanie bardzo dobrym, - stropy w stanie dobrym, - więźba drewniana/niedostępna/ wg relacji użytkowników w stanie dostatecznym, - pokrycie dachu z dachówki ceramicznej wielokrotnie "łatanie", do przełożenia lub wymiany, - stolarka okienna i drzwiowa w stanie dobrym, - instalacje w stanie dobrym.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie - wymiana pokrycia dachu lub przełożenie dachówki /z jej ujednoliceniem/.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Akta zakonne sióstr
norbertanek ... 1786-1831, sygn.OK - 16/1.

22. Bibliografia

23. Źródło ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Anna Adamczyk X 2000 Anna Adamczyk
imię, nazwisko, data, podpis
plany, rysunki mgr Anna Adamczyk X 2000 Anna Adamczyk
imię, nazwisko, data, podpis
zdjęcia fotogr. mgr Anna Adamczyk X 2000 Anna Adamczyk
imię, nazwisko, data, podpis
miejsce przechowywania negatywów WO.SOZ.Kielce Anna Adamczyk
imię, nazwisko, data, podpis

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwisko wypełniających)

27. Załączniki

wkładka nr 1.

1. Miejscowość BUSKO-ZDRÓJ	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Oficyna ...	3. Zawartość wkladki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Zdjęcia i rzut obiektu.
-------------------------------	---	---




Widok oficyny

Widok oficyny od strony podwórza
/od pd./.



Widok na ścianę szczytową pd. ryzalitu od strony podwórza.

Rzut oficyny -



Wkładkę założył: mgr Anna Adamczyk X 2000 r.
(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: WO.SOZ.Kielce