

1. Obiekt

DOM

2. Czas powstania XVII w.

pocz. XIX w.  
XX w. ok. 1924

3. Miejscowość

CHĘCINY

11



ELEWACJA ZACH.



ELEWACJA PD.

4. Adres

Pl. 2-go Czerwca 5

nr hipoteczny 8

5. Przynależność administracyjna

województwo kieleckie

gmina Chęciny

pow. KIELCE

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo kieleckie

powiat Kielce

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków


Nr 852

data 15.05.75

Jed. W.  
Oz. Gł. 1

18.00

0 1 5 10





W pocz.XIX w. na działce pod obecnym domem stały dwa murowane domy nr 55 i 56 należące do kramarza Lejby Gutgolda /55/ i Majera Zaleberga /56/.

W latach 1830-50 w rękach jednego z zamożniejszych Żydów Mojżesza Ratenberga, który prowadził tu kolekturę loterii. On też rozbudował dom wysuwając go przed lico pierzei rynkowej i poszerzając o sąsiedni po stronie pn. W paśmie narożnym pd. pomieszczeń fragmenty XVII wiecznej kamienicy.

Pożar w 1905 r. i odbudowa po nim zredukowały ilość pomieszczeń, pierwotnie z dwiema oficynami, domu do obecnej postaci.

Remonty w latach 70-tych XX wieku spowodowały zmiany na elewacji/przekucie otworu wejściowego do sklepu/ oraz wymianę pokrycia dachu z gontu na blachę.

Usytuowany kalenicowo we wsch. pierzei starego rynku o froncie wysuniętym ok. 2,5 m przed lico pierzei; od strony pd. przekracza ok. 5 m światło lica pierzei pd. i ujęty jest biegiem ul. Radkowskiej. Zajmuje całą szerokość działki ciągnącej się przez całą głębokość bloku i zamkniętej od wsch. stodołą.

Murowany z łomu wapiennego z użyciem cegły. Otynkowany. Piwnice sklepienie kolebkowo. Stropy belkowe z podsufitką. Więźba krokwiowo-płatwiowa na stolcach stojących; z przydaniem płatwi kalenicowej; odsłonięta nad sienią. Polepa w piwnicach. Bruk w sieni. Podłogi białe. Dach pobity blachą.

Na planie prostokąta /18,5:10/ nieznacznie /ok. 0,3 m/ ugiętego w części pn. ku wsch.; z lokalnościami od wsch., ku pn. od wylotu sieni o szerokości odpowiadającej tej części korpusu oraz głębokości odpowiednio 4,2 i 5,7 m będącymi pozostałościami pierwotnych pomieszczeń zredukowanych w trakcie przebudów. Na pd. od wylotu sieni po stronie wsch., wzdłuż muru pd. posesji /pozostałości muru oficyny/ dostawiona szopa konstrukcji szkieletowej, szalowana. W obrysie korpusu czterotraktowy, dwupasmowy z sienią w drugim trakcie od pd. W części pn. mury dowiązane do murów budynku nr 6.

Na podmurówce niwelującej bardzo gwałtowny ku pn. spadek terenu /od 0 do -2 m/, parterowy, nakryty dachem trójspadowym z częściowo widocznym szczytem od pn. z kwadratowymi, małymi powiekami w połaci zach. i jednej w pd. lokalności nakryte dachami pulpitowymi.

W piwnicy, w pomieszczeniu skrajnym pn.-zach. ślady być może pieca piekarskiego. Wejście do piwnic w szopie pd.-wsch. w jej narożu pd.-zach. Pomieszczenia przyziemia dostępne z sieni oraz trakt pd. wtórnie /!/ z rynku.

Elewacja zach. ośmioosiowa. W osiach, od pd. licząc, odpowiednio: w 1-szej nowa witryna z drzwiami, 2-giej wąska blenda zamknięta półkoliście, 3-ciej przejazd bramny zamknięty łukiem odcinkowym, 4-tej, 6, 7, 8-mej okna z półkolistą blendą w nadokniu i 5-tej szeroka zamknięta łukiem odcinkowym blendy, przy której krawędzi pd. okno. Nasady i klucze łuków, wyjąwszy niższą bramę wjazdową, w jednej wysokości. Elewacja zach. i pd. zwieńczone profilowanym gzymsem koronującym /profil: półwałek-ćwierćwałek odwrócony-ćwierćwałek prosty-listwa-ćwierćwałek prosty/. W murze w przedłużeniu elewacji pd., za szopą drzwi wejściowe prostokątne. Elewacja wsch. pięcioosiowa z wylotem sieni w skrajnej osi pd. Brama zach. dwuskrzydłowa, spongowa, parkietowana w romb, z furtką w skrzydle pn. W murze pd. drzwi ramowo-płycinowe z ciętymi w wydłużony ośmiobok, obwiedzionymi profilowaniem płycinami. Częściowo drzwi ramowo-płycinowe. Okna krosnowe ze ślaniem, trójpłowe.

Instalacja elektryczna i wodociągowa, kanalizacja w trakcie realizacji.



14. Kubatura

ok.  $550 \text{ m}^3 + 170 \text{ m}^3$

15. Powierzchnia użytkowa

$180 \text{ m}^2 + 60 \text{ m}^2$

16. Przeznaczenie pierwotne

usługowo-mieszkalne

17. Użytkowanie obecne

usługowo-mieszkalne

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Prace w l. 70-tych XX w.; przekształcenie części fasady, adaptacja wnętrza na sklep.

19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Elementy konstrukcyjne zachowane w stanie dostatecznym. Ubytki i zacieki na tynku. Częściowa dewastacja wyposażenia i formy /przekucie nowej witryny w elewacji zach./.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

1. Przywrócenie fasady.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

WAP Kielce Akta Dyr. Ubezpieczeń /tam plany/ *sygn. 46*

22. Bibliografia

KZSzP, VII, 4, s. 22.

*E. Rostół-Kozłowska, Chęcin. Blok wch. zabudowy mykowskiej, mps PKZ  
w-wa 1985*

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Pomiar, PKZ, 1959, WKZ Kielce.

Karta tzw. zielona, 1965, tamże.

Fotografie z 1939 r. w zbiorach MS PAN

24. Uwagi różne

Założono wkładkę nr 1 dotyczącą pkt 11.

25. Opracował

tekst.....

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki.....

*Sławomir Parfianowicz, 1983-4*

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr.....

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów.....

*BDZ Kielce*

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki



1. Miejscowość

CHĘCINY

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Dom pl.2-go Czerwca 5

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)


dotyczy pkt.11



POSESJA OD STRONY PD.



DRZWI W MURZE OD STRONY PD.



Wkładkę założył: Sławomir Parfianowicz, XI/1983  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ Kielce