

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

uklekanie

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. TRÓJCY

2. Miejscowość

masto

DZIAŁOSZCZE

3. Wiek

XV, XVII, XIX

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m<sup>3</sup>

4000

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

770

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień

b) sklepienia

kamień

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

blacha

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

8

c) piwnic

3

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Kielce

b) powiat

Kazimierski

c) gmina

MRN

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

wpn

b) autobusowa

wpn

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym.-kat. wpn.

23. Użytkownik i jego adres

j. wpn.

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

GOTYCKI PORTAL DO ZAKRĘSTY  
DRWI ŻELĄZNE OKNA W ZAKRĘSTY XVII  
ZEGAR SEON. NA SUKARPIE XVII

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX.1965 r.

stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

242

rok

miejscie przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie


za zgodą użytkownika



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



MUROWANĄ Z CIOŚC, WŁĘŚCIWĄ  
TUNKOWANĄ, PRZEB. DWUPRZE-  
STOWĄ. NAWA NIECO SZERSZA  
PRZEDZEWIĘTA OD ZACH. 1897.  
PO BOKACH NAWY KAPLICE.  
WEWNĄTRZ SCIAŁKI ROZKŁAD  
KONATE PILASTRY. SKIEP  
W PRZEB. KOŁEBKOWO-KRZY-  
ŻOWE, W NAWIE KOŁEBRA  
Z LUNETAMI, Z ZEWNĄTRZ  
SKARPY. COKOL Z PROFILO-  
WANYM GZYMSEM. DACHU  
DŁUGOSPADOWE.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia IX. 1965  
SBŁatubiet, JWPietriniy