

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

OFICyna DWORSKA

2. Miejscowość

FAŁKOW

gm. j.w.

3. Wiek XIX

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>

680

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

225

20. Przynależność administracyjna

a) województwo.....Kielce.....

b) powiat.....Końskie.....

c) gmina.....Fałków.....

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień+cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

9

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

e) krycie dachu

eternit

c) piwnic

-

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Końskie

25

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

Państwowy Ośrodek Maszynowy  
Fałków

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowana zapewne z pocz.

XIX wieku.

Przebudowana.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1967

stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok.....miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Za zgodą użytkownika




31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Murowana, potynkowana. Parterowa. Na rzucie prostokąta z dwoma późniejszymi przed-sionkami od frontu i nową drewnianą przy-budówką od tyłu. Ele-wacja rozczłonkowana lizenami. Pierwotnie dach łamany polski, obecnie czterospada-owy kryty eternitem. Układ wnętrza zmieniony, niegdyś z du-żym pomiesz-czeniem na osi

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł



Fotografie, plan i sytuacja - SBGołubiew

34. Inspekcje

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia  
poprawił V.70. SBGołubiew  
przepisał