

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce

588

1. Obiekt zabytkowy

MUR Z BASZTAMI CUSTERSÓW

2. Miejscowość

JĘDRZEJÓW

3. Wiek

XVIII

4. Styl

5. Kubatura m³

—

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

—

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KIELCE

b) powiat

JĘDRZEJÓW

c) gmina

W/m

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

CEGLA

b) sklepienia

—

c) stropy

—

d) wiązania dachu

—

e) krycie dachu

—

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

—

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

—

c) piwnic

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

W/m

b) autobusowa

W/m

22. Właściciel i jego adres

ZARÓDADZENIE OO CUSTERSÓW

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

OGRODZENIE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

— II —

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

WZNIESIONY ZAPEWNE XVIII W.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII.67

STAN DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr

181

rok

11.02.1867

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

OŚC L N I E D O S T Ę P N Y .

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



MUR ZEWNĘTRZNY OGRODU Z ZACHOWANYMI CZĘŚCIOWO NA NAROŻACH KOLISTymi BASZTAMI, Z CEGŁY U PODSTAW GŁYCKIEJ.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia VIII. 1967

SB Gofubien

37. Sprawdził dnia

