

Nr

11

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

K O S C I O Ł P A F I A L N Y p.w. Wniebowzięcia NMP

3. Wiek
XIII-XV4. Styl
romkański
gotyk-barok5. Kubatura m³
2100,06. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa: 300,07. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

kamień
cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) wiązania
dachu

drewno

e) krycie dachu

blacha

11. Ilość budynków
1

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kościół

17. Użytkowanie obecne

kościół

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

nie zniszczony

XI.1939 r.

nie zniszczony

XII.1945 r.

spalony

X.1959

stan dobry

VI.1970

stan dość dobry

2. Miejscowość

G O Ź L I C E

gm. KLIMONTÓW

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Kieleckie

b) powiat Sandomierski

c) gmina Goźlice

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Sandomierz

25

b) autobusowa

Goźlice

22. Właściciel i jego adres

parafia rzymsko-kat.-Goźlice

23. Użytkownik i jego adres

parafia rzymsko-kat.-Goźlice

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr 106

rok 1932 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

PIS UK.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

PIS UK

8. Wyposażenie architektoniczne



profilowany cokół oraz gzymsy kordonowy i wieńczący, elewacja zach. zwieńczona wczesnobarokowym szczytem wolutowym ze sterzynami, uszakowane obramienia okien zakrystii, wewnątrz 2 portale barokowe, ołtarz gł. 1871 r.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbud. w I poł. XIII w. prezbiterium dobudowane w XV w., rozbudowane 1620-36 /kaplice, zakrystia, wyposażenie/, odnawiany 1879, spalony 1915, odbudowany 1920, odbudowanie wnętrza romańskiego, spalony 1945, odbudowany w/g proj. arch. J. Jamroza i St. Swiszczyńskiego z odsłonięciem dalszych fragmentów romańskich

dostępny

Z | Y | X | W | V | U | T | S | R | P | O | N | M | L | K | J | I | H | G | F | E | D | C | B | A | Nr



Bibliografia: Katalog Zabytków
Sztuki w Polsce pow. Sandomierski
Woj. Kieleckie

37. Sprawdził dnia

V. J. Stokowski