

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z *nielecie*

1. Obiekt zabytkowy

DZWONNICA PRZY KOŚCIELE OO CYSTERSÓW

2. Miejscowość

*małto*  
JĘDRZEJÓW

3. Wiek XVIII

4. Styl BAROK

5. Kubatura m<sup>3</sup> 10006. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: b) użytkowa: 92

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KIELCE

b) powiat

JĘDRZEJÓW

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

KAMIEŃ

12. Ilość kondygnacji 2

a) ogrody stylowe —

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

b) sklepienia —

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne —

a) kolejowa

w/m

c) stropy

DREWNO

a) izb mieszkalnych —

c) lasy —

b) autobusowa

w/m

d) wiązania dachu —

b) innych pomieszczeń 2

d) wody —

22. Właściciel i jego adres

ZGROMADZENIE OO CYSTERSÓW

e) krycie dachu BLACHA

c) piwnic —

e) inne —

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku DZWONNICA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne —

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
WZNIESIONA OK. POŁ. XVIII W.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII.67

STAN DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr 191

11.02.1967

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

ZA ZGODĄ UŻYTKOWNIKA



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



PLAN 1:200 w=11 Pn

MUROWANA, TYNKOWANA, NAROŻA I DETALE Z CIOŚCI. CZWOROBOCZNA, O DWU KONDYGNACJACH ODZIELONYCH GZYMSEM I ŚCIEŻYCH, OPILASTROWANYCH NAROŻACH. W ŚCIANACH DRUGIEJ KONDYGNACJI PO JEDNYM OTWORZE DZWONOWYM. OZDOBNY HEŁM, CZTERODZIELNY, ŁAMANY, Z WOLUTOWYMI SPŁYWAMI.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne  
PLAN I ZDJĘCIA - SBC

36. Wypełnił dnia VIII. 1959  
PODPIS NIECZYTELNY

37. Sprawdził dnia VIII. 67  
Poprawił  
Przeprisał SBC

