

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

BRAMA NA DZIEDZINIEC KLASZTORY

2. Miejscowość

KLIMONTÓW qm.j.w.

3. Wiek
XVII - XVIII4. Styl
BAROK5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień - cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

-

d) wiązania
dachu

-

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

-

c) piwnic

-

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku
BRAMA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

BRAMA

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Mur wzniesiony zapewne wraz
z klasztorem ok. 1630, przebudowany
po pożarze 1760-70

10. Udostępnienie

OGÓLNIE DOSTĘPNA

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII.1964

WZGŁĘDNIIE ZADOWALAJĄCY

20. Przynależność administracyjna

a) województwo
KIELCEb) powiat
SANDOMIERZc) gmina
w/m

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

TARNOBRZEG

25

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzym. - kat. w/m.

23. Użytkownik i jego adres

j.w. + szkoła.

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsc przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

PLAN 1:200



$w = 3m$



UL.
KLASZTORNA

Brama usytuowana w murze na
wsch. od prezbiterium kościoła,
kierującym się z jego szczytu;
Mury zachowane ogradzają chie-
dri i ognek na poł. od kościoła,
z oddzielnym wejściem od wsch.
Linia murów przerwana fletami
zwiększającymi obeliskami, brama
o otworze zamkniętym odcinkowo
ujęta oszkarpowaniem, z boku otwór
futy w murze.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł



34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia VIII. 1964-5

SB Gubier, J. Pietrusiński

37. Sprawdził dnia