

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 1002

ŚWIĘTOKRZYSKIE

1. Obiekt zabytkowy

10616

Brama wjazdowa  
na dziedzińcu gospodarczym

ROZEBRANA

2. Miejscowość

gm. LIPNIK

H. Tostow

3. Wiek

XIX

4. Styl

Klasycyzm

5. Kubatura m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

7

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

1

a) izb mieszkalnych

1

c) lasy

1

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

1

c) piwnic

1

e) inne

1

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

krakowski

b) powiat

OPATÓW

c) gmina

LIPNIK

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Sandownice 25 km

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

Stanisław Piastowski

23. Użytkownik i jego adres

PGR

24. Inwestor i jego adres

PGR

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

brama

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

przebudowana na chłopską

18. Nadaje się do użycia na

brama - zachowawca

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

poor. w. XIX

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	dbudowa %
VIII. 1939 r.	niezniszczona		
XI. 1939 r.	"		
XII. 1945 r.	"		
X 1959	w stanie po zniszczeniu 410		
	nie		

10. Udostępnienie

stać

Obiekt nie istnieje. 11.10.1959. AP.



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 15.X.59.  
*Horin*

37. Sprawdził dnia