

Nr

38

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

TAMA NA ŚWIŚLINIE

2. Miejscowość

9m. KUNOW
DOLYBISKUPIE

3. Wiek

I poł XIX

4. Styl i charakt.

zabytk.

5. Kubatura m³

-

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 290 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków obiektów

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

-

a) ogrody stylowe

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

-

b) innych pomieszczeń

-

d) wody

1.0

c) piwnic

-

e) inne

-

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Kielec

b) powiat Opole

c) gmina Doly Biskupie

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Kunow

4

b) autobusowa

Niedulisko Fabr

2

22. Właściciel i jego adres

G.R.N. - Doly Biskupie

23. Użytkownik i jego adres

- " -

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Zbudowana z ciosów kamiennych.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

tama

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

II poł XIX - budowa dla użytku zakł. przem. H. Niedulisko Fabr.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

-

XI.1939 r.

-

XII.1945 r.

-

X.1959


Stan zachowania dobry

10. Udostępnienie

dobre

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

H. Starzewski, październik 1969

37. Sprawdził dnia