

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Mickuba

1. Obiekt zabytkowy

MOST 2 TAMA NA KANALE n. Kamienniej

2. Miejscowość

gm. KUNOW
NIETULISKO WIELKIE

3. Wiek

XIX

4. Styl

prosty klasycyzm

5. Kubatura m³

—

6. Powierzchnia w m²

120

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

Kamień

b) sklepienia

Kamień

c) stropy

d) wiązania dachu

e) krycie dachu

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

0

b) innych pomieszczeń

0

c) piwnic

0

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Kielce

b) powiat

Opole

c) gmina

K/m

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Kunow

4,5

b) autobusowa

MKS ; PKS

w/m

22. Właściciel i jego adres

Jan Pawłowski

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

most - tama

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

most

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

budowa wraz z całą
rekonstrukcją ok. 1840 r. (bud.
K. Knahe); po 1905 wzniesł
Kawary jedynym pilno most.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VII.1964

dobre; brak pierw. balustrady

10. Udostępnienie

całkowicie dostępny

23. Użytkownik i jego adres

GRN Niezłoty

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

PLAN 1:200 $h = 4$ ΔP_H



SITUACJA
patrz karta:
Ogrodzenie
nr. 9



Wybudowany na uregulowanym korycie-kanale
n. brzozy w odcinku prowadzącym do d.
zbiornika wodnego (za przepustem do kanału
rezerwowego), na przejściu z drogi z Mielnic
fabr. do brzozy. Most jednoprzęsłowy,
zastępczo odcinkowo z ujęciami w murach
bocznych dla dwustronnych zastawek tamy
regulującej odpływ i dopływ wody do zbiornika.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste	34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 21 lipca 1964

SB GŁOUBIENI M. J. PIETRUSIŃSKI

37. Sprawdził dnia