

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

686

ŚWIĘTOKRZYSKIE

1. Obiekt zabytkowy

DOM, UL. WESOŁA NR 97

2. Miejscowość

KIELCE

3. Wiek
XVIII/XIX4. Styl
KLASYCZM.5. Kubatura m³
7006. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa: 2007. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków
1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

KAMIEŃ + CEGŁA

12. Ilość kondygnacji
1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

KAMIEŃ

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

DREWNO

a) izb mieszkalnych
8

c) lasy

—

d) wiązania
dachu

DREWNO

b) innych pomieszczeń
1

d) wody

—

e) krycie dachu

PAPA

c) piwnic szereg

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

STARY DŁUGI Z KAPY
STAROŚĆ OKRĘGA - XIX W.15. Przeznaczenie pierwotne budynku
MIESZKALNE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

MIESZKALNE

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
WZNIĘSIOWY NA PRZĘCIE XII I XIX W.
REMONTOWANY.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII.1965

ZŁY (ZNISZCZONE WIĄZANIA DACHU, ZŁY STAN POKRYCIA,
I IN.)

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KIELCE

b) powiat M. KIELCE

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

w/m.

b) autobusowa

w/m.

22. Właściciel i jego adres

MZBM - Kielce.

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Za zgodą użytkownika

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia
PLAN 1:200



SITUACJA PATRZ KARTY RYSEK 12

NA RZUCIE PROSTOKĄTA; MUROWANY Z KAMienia, UZUPĘLNIANY CECĄ; TYNKOWANY. PARTEROWY. USYTUOWANY KALENICZKO DO ULICY, SIEDMIOSIOWY Z BRAMĄ PRZEJAZDOWĄ, NA OSI. FASADA OPILASTROWANA, NA OSI TRÓJKĄTNY PRZYŁOŻEK, BRAMA O ŁUKACH PRZESKLEPIONYCH SEGMENTOWO; PROFILOWANY CZYMS PODOKAPOWY. PIWNICE SKLEPIONE. DACH DWUSPADOWY, KRUTY PAPA. DOM WŁĄCZONY W PÓŹNOKLASYCYSTYŹNĄ, KALENICZKOWĄ ZABUDOWĘ ULICY (OBOK DOMÓW 55 i 59)



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VII. 1969.

S. G. T. i M. J. P.

37. Sprawdził dnia