Nr II | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

720

ŚWIĘTOKRZYSKIE

1. Obiekt zabytkowy (19/8)
MUR OGRODZENIA ZESPOŁU KLASZTORNEGO

2. Miejscowość
KIELCE
KARCZÓWKA

3. Wiek	4. Styl
XVII - XVIII	BAROK

5. Kubatura m^3 —

6. Powierzchnia w m^2
a) zabytkowa: b) użytkowa: —

7. Materiał budowlany	Przed zniszczeniem	Po odbudowie
a) ściany	KAMIEŃ	
b) sklepienia	—	
c) stropy	—	
d) wiązania dachu	—	
e) krycie dachu	—	

11. Ilość budynków —

12. Ilość kondygnacji —

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:
a) izb mieszkalnych —
b) innych pomieszczeń —
c) piwnic —

14. Grunty należące do zabytku:	ha
a) ogrody stylowe	—
b) sady i grunty uprawne	—
c) lasy	—
d) wody	—
e) inne	—

20. Przynależność administracyjna
a) województwo KIELCE
b) powiat M. KIELCE
c) gmina

21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa	w/m	2
b) autobusowa	w/m	—

22. Właściciel i jego adres
ZGROMADZENIE KSIĘŻY PALLOTYNÓW

8. Wyposażenie architektoniczne
Na cmentarzu kościelnym płytnie nisze

15. Przeznaczenie pierwotne budynku OGRODZENIE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne OGRODZENIE.

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres
j.w.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
wzniesiony gł. w XVIII w. być może z partiami starszymi z XVII w. Odnawiany i uzupełniany w XIX i XX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
VII.1965	ZADOWALAJĄCY częściowo		
	odnowiony (gł. w partiach cmentarza kościelnego)		

25. Rejestr zabytku Nr 257
rok 23.06.1967 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie
za zgodą użytkowników

Jednoraz. P.W.H. — Olsztyn, zam. Nr 3215/S
Olszt. Z. Graf. Lz. 2485 (30 000) karton V kl. 220 70x100 10.11–30.11.60

Z | Y | X | W | V | U | T | S | R | P | O | N | M | L | K | J | I | H | G | F | E | D | C | B | A | Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Mur otacza zespół zabudowy kościoła i klasztoru pobernardyńskiego położonego na odosobnionym wzgórzu na zach. od Kielc, połączonego z miastem Aleją wytyczoną ok. 1821-5. Mury otaczają z trzech stron zabudowania zespołu klasztoru, ciągną się od baszty pd.-ku zach. przechodząc w mur cmentarza kościelnego otaczającego kościół od pd. zach. i pn. Następnie od pn. obejmuje budynki klasztorne i przylegające doń zabudowania gospodarcze. Od pn. łączy się z murem otaczającym ogród klasztorny rozciągający się na stoku wzgórza. Murowany z kamienia, częściowo tynkowany, wytłoczony gdzie płytami kamiennymi. Od zewn. wzmocniony przyporami. Od wewnątrz na cmentarzu płytki niższe zamknięte łukiem odcinkowym. Częściowo odnowiony (głównie w partiach cmentarza).

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł





34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VIII. 1965
SBGorlicew, JWPietrusiński

37. Sprawdził dnia