

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ŚWIĘTOKRZYSKIE

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. MIKOŁAJA

2. Miejscowość

9m. NOWY KORCZYN  
STARY KORCZYN3. Wiek  
XV, XV, XIX4. Styl  
GOTYK5. Kubatura m<sup>3</sup>  
40006. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: b) użytkowa: 4507. Materiał budowlany  
Przed zniszczeniem Po odbudowie11. Ilość budynków  
1

14. Grunty należące do zabytku: ha

12. Ilość kondygnacji  
1

a) ogrody stylowe —

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne —

a) izb mieszkalnych

c) lasy —

b) innych pomieszczeń 4

d) wody —

c) piwnic —

e) inne —

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KIELCE

b) powiat BUSKO

c) gmina w/m. NOWY KORCZYN

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) kolejowa KONIEC MOSTU 6KM

b) autobusowa WINIARY 1KM

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM. - KAT. w/m

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

- WSPORNIKI W PREZBITERIUM XIV.
- 3 KROKSZTYNY KAMIENNE.
- CIOSOWA RYMBIENKA OD ŁAWATERZA W PN. ŚCIANIE ZAKRUSTII.
- BAROKOWY PORTAL Z OZDOBNYMI DRZWIAMI.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku SAKRALNE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne — " —

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
WZNIESIONY Z FUNDACJI KAZIMIERZA WŁK.  
OK. POŁ. XIV W. UKOŃCZONY XV. ODBUDOWI-  
NY 1641. ROZBUDOWANY Z POŁ. XIX W.  
USZKODZONY 1914. ODBUDOWANY DO  
1920.

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
VII. 66	ZADOWALAJĄCY STAN		

25. Rejestr zabytku Nr 164  
11.02.1967  
rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

ZA ZGODĄ UŻYTKOWNIKA




31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

RZUT PRZYZIEMIA 1:400



ORIENTOWANY. MUROWANY. PREZBITERIUM (XIV) CIOSOWE. NAWA  
PIERWOTNIE NA RZUCIE ZBLIŻONYM DO KWADRATU, DWUPRZĘSTOWĄ  
Z DOBUDOWANĄ (XIX) CZĘŚCIĄ ZACH., Z KRUCHTĄ MIĘDZY WIEŻAMI  
OD FRONTU I KAPLICĄ OD PD. WNETRZE NAKRUTE SKŁEPIE-  
NIEM 1914. ZEWNĄTRZ NAWY OPĘTE SZKARPAMI. OKNA OSTRO-  
ŁUKOWE. DACHY DWUSPAWOWE.

SYTUACJA



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł



FOTO 6x6 SBBatubiew

36. Wypełnił dnia 25.08.1999  
W. STYCZEN

37. Sprawdził dnia SBBatubiew  
i PRZEPISAŁ JM Pietrniński  
VII. 66.