

1. Obiekt 162/2

DZWONNICA W ZESPOLE KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA


2. Czas powstania

2 poł. XVIII w.

3. Miejscowość

OBRAZÓW

11. Zdjęcia. rzut, przekrój, sytuacja. orientacja



4. Adres

Obrazów

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

tarnobrzeskie

województwo .....

gmina

Obrazów

pow. SANDOMIERZ

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo kieleckie

powiat

sandomierski

8. Właściciel i jego adres

Parafia rzymsko-katolicka w  
Obrazowie  
Diecezja sandomierska

9. Użytkownik i jego adres

j.w.


10. Rejestr zabytków

Nr 23

data 20 I 1966 r.

145/A

16.06.1977



1:400

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu

Późnobarokowa dzwonnica wzniesiona prawdopodobnie współcześnie z kościołem - ok. 1767 r.

13. Opis, sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje

Sytuacja: dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. SS. Piotra i Pawła w Obrazowie - położona w zach. części dawnego cmentarza przykolanego otoczonego murem. Frontem zwrócona ku wsch. elewacji kościoła. Z tyłu, za dzwonnica przebiega zach. odcinek murów. Z boku, po stronie półn., za murem cmentarnym biegnie w wąwozie droga z Obrazowa na zach (do Dębian i Głazowa). W pobliżu dzwonnicy, po stronie półd. znajduje się dom katechetyczny (w ruinie).

Materiał i konstrukcja: murowana z cegły, tynkowana, wewnątrz drewniana konstrukcja na dzwony podtrzymująca także podłogę drewnianą II kondygnacji (w dolnej klepisko). Drzwi drewniane, płycinowe, dwuskrzydłowe. W skrzydle półn. wąska spobogowa furta. Komunikacja między kondygnacjami po drewnianej drabinie. W otworach okiennych górnej kondygnacji żaluzje z drewnianych deseczek. Dach kryty blachą.

Rzut: na planie kwadratu o wymiarach 5,30 m x 5,30 m.

Bryła: wysoki prostopadłościan nakryty spłaszczonym hełmem.

Elewacje: wszystkie otynkowane na cokole zwieńczonym wąskim gzymsem. Dolna kondygnacja z narożnikami podkreślonymi boniami (w tynku), z prostokątnym otworem drzwiowym na osi ściany wsch., zamkniętym od góry łukiem półkolistym. Górna kondygnacja oddzielona od dolnej wąskim gzymsem działowym z pilastrami przy narożnikach podtrzymującymi girujące się belkowanie. Na osi każdej ściany półkolisty otwór okienny z dekoracyjną płyciną pod parapetem, ujęty w prostokątne obramienie zwieńczone belkowaniem. Całość nakrywa dekoracyjna, płaska czasza zwieńczona kulą.

Wnętrze: wypełnia je drewniana konstrukcja - wsparte na podwalinie potężne, drewniane słupy podtrzymują drewnianą podłogę II kondygnacji a także dzwon z 1529 r. Przy ścianie półd. na parterze drabina umożliwiająca wejście na II kondygnację.

Wyposażenie: dzwon z r. 1529.

Instalacje: elektryczność.

<p>14. Kubatura</p> <p>ok. 128 m<sup>3</sup>.</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>2 X 16 m<sup>2</sup>.</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>sakralne</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>sakralne</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Brak informacji o przeprowadzonych pracach konserwatorskich.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Fundamenty, ściany zewnętrzne w stanie dostatecznym (tynki ze śladami zużycia i zaciekami). Drzwi drewniane, zniszczone i odrapane, zabrudzone. We wnętrzu - podłoga drewniana do wymiany i do naprawy, drabina zepsuta, instalacja elektryczna nie działa. Drewno nie wykazuje widocznych śladów porażenia przez owady (z wyjątkiem spróchniałej podłogi). Pokrycie dachu szczelne.</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Konserwacja lub wymiana drzwi - uporządkowanie dzwonnicy, wymiana podłogi, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana drabiny.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

- Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T.III. Województwo kieleckie. Z. 11. Powiat sandomierski.

23. Źródło ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Archiwum fot. PKZ.o.Kielce - nr neg. 81 399.

24. Uwagi różne

25. Opracował

m gr Anna Adamczyk V-X 1991 r.

tekst

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

J.W.

zdjęcia fotogr.

Julian Mróz V-X 1991 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów

imię, nazwisko, data, podpis

PKZ o.Kielce.

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwisko wypełniających)

27. Załączniki