

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

D Z W O N N I C A

2. Miejscowość

O B R A Z Ó W

gm. j.w.

3. Wiek
XVIII/XIX4. Styl
barokowa5. Kubatura m³ 340,06. Powierzchnia w m² 34,0
a) zabytkowa: b) użytkowa:7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) wiązania
dachu

drewno

e) krycie dachu

blacha

12. Ilość kondygnacji 2

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo...Kieleckie

b) powiat...Sandomierski

c) gmina...Obrazów

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Sandomierz

9

b) autobusowa

Lenarczyce
aut.miejski

2

22. Właściciel i jego adres z Sandomierza

parafia rzymsko-kat.-Obrazów

8. Wyposażenie architektoniczne

pilastry, boniowane naroża,
gzyms profilowany, dzwon 1529 r.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

dzwonnica

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

dzwonnica

17. Użytkowanie obecne

dzwonnica

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowana w II poł. XIX w. lub
przed konsekracją kościoła
w 1804 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

nie zniszczona

XI.1939 r.

nie zniszczona

XII.1945 r.

nie zniszczona

X.1959

stan dobry

VI.1970

stan dobry

10. Udostępnienie

dostępny

23. Użytkownik i jego adres

parafia rzymsko-kat.- Obrazów

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.....
rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



59

h = 10 m



ematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne
Bibliografia: Katalog Zabytków
Sztuki w Polsce pow. Sandomierski
Woj. Kieleckie

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

U p Spencus

