

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ KOLEGIACKI P.W. ŚW. MARCINA

2. Miejscowość

OPATÓW miasto

3. Wiek

XII - XVIII

4. Styl

romanizm, gotyk, renesans, barok

5. Kubatura m³

11.760

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 980 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

0,5

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

-

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

13

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

1

d) wody

-

e) inne

-

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Kielce

b) powiat

Opatów

c) gmina

Opatów

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Ostrowiec

17

b) autobusowa

Opatów

na m.

22. Właściciel i jego adres

Parafia Rz.-Kat Opatów

23. Użytkownik i jego adres

- " -

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

W nawie główny późnogotycki sklepienie z kolebkami. Prezbiterium trapezowe, przedbiterium i nawy bocznych sklepienie żubłowe z lunetami. Sklepienie krzyżowe - żubłowe i kolebkowe z lunetami. Żurawie przeźrocza bliźnię z kolumnami o kapitałach kostkowych. Portale gładkie z fryzem romanizmem. Dachy dwuspadowe, palpitowe i szkiełkowe. Portale i okna kamienne, romanizmie, gotyckie i barok. Polichromia, malarstwo.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " -

17. Użytkowanie obecne

- " -

18. Nadaje się do użycia na

- " -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

II poł. XII w - budowa  
XV, XVI - przebudowa  
XVII - restaurowany  
1910 - 40 - gruntowne odnowienie z wykop. dawgo wyposażenia.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

Zniszczony: dach, sklepienia, tynki. Remont 1944

30

30

XII.1945 r.

Zniszczony: dach, sklepienia. Remont do 1947

15

15

X.1959

Stan zachowania dobry

10

-

VIII.64

DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr

Opatów 239

rok

1956

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

U.K.

30. Inwentaryzacja pomiarowa


U.K.

10. Udostępnienie

b. dobre




31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Szkic rzutu budynku:

Skala: 1:400

wys: 12m



36. Wypełnił dnia  
H. Stęrawski, październik 1959

37. Sprawdził dnia VIII. 1964  
S. Bratubiał, J. Pietrznicki



