

Nr

2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ŚW. MAKGORZATY

2. Miejscowość

gm. Pawłów  
CHYBICE

3. Wiek

XIV

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m<sup>3</sup>

1730

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 230 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień  
cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

kamień  
cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

3

c) stropy

drewn.

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) więzania dachu

drewn.

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

—

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

—

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

dwa portale gotyckie: 1) gotycki - ostrołukowy prowadzący do sakrystii z kościoła, 2) o trójkątnym wykroju nadproża jeden portal z 1710 r. - kamień tablica erekcyjna z 1362 - kamień

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— u —

17. Użytkowanie obecne

— u —

18. Nadaje się do użycia na

— u —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

fundowany w 1362 r.  
odnawiany 1617, XVIII: 1841.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%Odbudowa  
%

VIII.1939 r.

nie było emisji

XI.1939 r.

— u —

XII.1945 r.

— u —

10. Udostępnienie

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KIELECKIE

b) powiat

KIELECKI

c) gmina

CHYBICE

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

158 - 2 dn 23.06.187

25. Rejestr zabytku Nr KIL 2K-4-C/47

rok 10.11.47

miejscie przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny



28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

Orientowany. Okręgowany z ciosów kamiennych - piaskowców. Jednonawowy. Jednopiętrowy. Nawa na krzyżu prostokąta, presb. zamknięte prostokątem, serce od nawy o śl. krzyżowo-żebrowym, w nawie osmioboczny filar o profilowanym cokole, wspierający sklepienie wapienne żach. Krzyżowo-żebrowe, w cz. wach. gwiazdowe. Wieża w fasadzie żach. Oskarpowany na narożach dach dwuspadowy. Gr. muru - 1m.