

Nr

120

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

paraboschui

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. SW. JDZIEGO

2. Miejscowość

PTKANÓW

gm. OPATÓW

3. Wiek
XIV/XV, XX

4. Styl
gotyk

5. Kubatura m³
2760

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 238,2 b) użytkowa: 307,2

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Kieles
b) powiat Opatów
c) gmina Ptkanów

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków
1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany kamień

12. Ilość kondygnacji
2

a) ogrody stylowe —

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

b) sklepienia cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne 1,5

a) kolejowa Ćmielów 9

c) stropy cegła

a) izb mieszkalnych —

c) lasy —

b) autobusowa Opatów 4

d) więzania dachu drewno

b) innych pomieszczeń 4

d) wody —

22. Właściciel i jego adres
Parafia Rz.-Kat Ptkanów

e) krycie dachu blacha

c) piwnic 1

e) inne —

8. Wyposażenie architektoniczne
Dach dwuspadowy. Prezbiterium sklepione krzyżowo, łuk tęczy. Nawa ze stropem płaskim z forszta. Okna rozglifione ostrym łukiem. Uskokowe skarpy. Prezbiterium opiętę skarpm.
Rzeźbione wspaniale XVI/XVII
Tabela z h. Grynata.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne

23. Użytkownik i jego adres

16. Użytkowanie w latach ubiegłych — " —

24. Inwestor i jego adres

17. Użytkowanie obecne — " —

18. Nadaje się do użycia na — " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
XIV/XV — budowa
1906-10 — odbudowa. Przedtem nawa dobudowano kruchtę od południa.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	—		
XI.1939 r.	—		
XII.1945 r.	Zniszczone: sygnaturka i nawa od strony prezbiterium. Odbudowa H 1948	30	25
X.1959	Stan zachowania dobry		
VIII.64	Dobry		

25. Rejestr zabytku Nr ORUZ 487
rok 1956 miejsce przechowywania

10. Udostępnienie

dobrze

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie U.K

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

wys: 9m



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

H. Staszewski, październik 1959

37. Sprawdził dnia VIII. 1964

SB Gąsior, J. Pietrowicz.