


1. Obiekt zabytkowy BASZTA PÓŁNOCNA (KOSTNICA)				2. Miejscowość PTKANÓW gm. OPATÓW																															
3. Wiek XVI, XX		4. Styl późny gotyk		5. Kubatura m³ 57,6		6. Powierzchnia w m² a) zabytkowa: 19,2 b) użytkowa:		20. Przynależność administracyjna a) województwo Kielec b) powiat Opatów c) gmina Ptkanów																											
7. Materiał budowlany		Przed zniszczeniem Po odbudowie		11. Ilość budynków 1		14. Grunty należące do zabytku: ha		21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km																											
a) ściany		kamień kamień ceglany		12. Ilość kondygnacji 1		a) ogrody stylowe —		a) kolejowa Ćmielów 9																											
b) sklepienia		—		13. Użytkowanie wnętrza według ilości:		b) sady i grunty uprawne —		b) autobusowa Opatów 4,5																											
c) stropy		cegła		a) izb mieszkalnych —		c) lasy —																													
d) więzania dachu		drewno		b) innych pomieszczeń 1		d) wody —		22. Właściciel i jego adres Parafia Rz. - Kt Ptkanów																											
e) krycie dachu		gont blacha		c) piwnic —		e) inne teren przykościelny 0,2																													
8. Wyposażenie architektoniczne Na planie protokół. Brak cech stylowych. Ślady dachu pulpitowego				15. Przeznaczenie pierwotne budynku obronne				23. Użytkownik i jego adres — " —																											
				16. Użytkowanie w latach ubiegłych kostnica																															
				17. Użytkowanie obecne — " —				24. Inwestor i jego adres																											
				18. Nadaje się do użycia na — " —																															
9. Autorzy i data budowy i przebudowy —				19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy				25. Rejestr zabytku Nr rok ..... miejsce przechowywania																											
				<table><thead><tr><th>Data</th><th>O P I S</th><th>Zniszczenia %</th><th>Odbudowa %</th></tr></thead><tbody><tr><td>VIII.1939 r.</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>XI.1939 r.</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>XII.1945 r.</td><td>Zniszczone: ściana, dach drzew. Remont w 1947</td><td>30</td><td>20</td></tr><tr><td>X.1959</td><td>Stan zachowania zadowalający</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>VIII.64</td><td>DOBRY</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %	VIII.1939 r.	—			XI.1939 r.	—			XII.1945 r.	Zniszczone: ściana, dach drzew. Remont w 1947	30	20	X.1959	Stan zachowania zadowalający	25		VIII.64	DOBRY			26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny			
Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %																																
VIII.1939 r.	—																																		
XI.1939 r.	—																																		
XII.1945 r.	Zniszczone: ściana, dach drzew. Remont w 1947	30	20																																
X.1959	Stan zachowania zadowalający	25																																	
VIII.64	DOBRY																																		
10. Udostępnienie dobre								28. Akta																											
								29. Fotografie																											
								30. Inwentaryzacja pomiarowa																											




Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

wys: 3m



PLAN 1:200



Sytuacja: patra  
mur



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

H. Stankowski, październik 1959

37. Sprawdził dnia VIII. 1964

SB Gafabiej, J. Pietruchin