


1. Obiekt zabytkowy ZBOR / przy staraj plebanii /				2. Miejscowość RAKOW gm. J.W.							
3. Wiek XVII		4. Styl barokowy		5. Kubatura m³ 274		6. Powierzchnia w m² a) zabytkowa: 54,9 b) użytkowa:		20. Przynależność administracyjna a) województwo Kiełce b) powiat Opatów STASZÓW c) gmina Rakon			
7. Materiał budowlany		Przed zniszczeniem		Po odbudowie		11. Ilość budynków 1		14. Grunty należące do zabytku:		ha	
a) ściany		kamień				12. Ilość kondygnacji 2		a) ogrody stylowe		-	
b) sklepienia		cegła				13. Użytkowanie wnętrza według ilości:		b) sady i grunty uprawne		-	
c) stropy		drewno				a) izb mieszkalnych		c) lasy		-	
d) więzania dachu		drewno				b) innych pomieszczeń		d) wody		-	
e) krycie dachu		gont blacha				c) piwnic podpiwniczony 1		e) inne teren przykościelny		93	
8. Wyposażenie architektoniczne <i>Sklepienie kolebkowe - kryżowe. Dach czterospadowy. Gzyms uziorny profilowany.</i>				15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne				23. Użytkownik i jego adres — " —			
				16. Użytkowanie w latach ubiegłych — " —							
				17. Użytkowanie obecne magazyn				24. Inwestor i jego adres			
				18. Nadaje się do użycia na — " —							
9. Autorzy i data budowy i przebudowy				19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy				25. Rejestr zabytku Nr Orzec. 497 rok 1957 miejsce przechowywania			
Data		O P I S		Zniszczenia %		Odbudowa %		26. Nazwa księgi hipotecznej		27. Nr hipoteczny	
VIII.1939 r.		—									
XI.1939 r.		—									
XII.1945 r.		—									
X.1959		Stan zachowania dobry				10		28. Akta			
								29. Fotografie			
								30. Inwentaryzacja pomiarowa			
10. Udostępnienie dobrze											

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

wys: 5m



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

K. Staszewski, październik 1959

37. Sprawdził dnia