

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z *Wieliczka*

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. PROKOPA

2. Miejscowość

gm. SEJDOZISZÓW
KRZCIECICE3. Wiek *XVI*4. Styl *GOTYK*5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo *KIELCE*b) powiat *JĘDRZEJÓW*c) gmina *KRZCIECICE*

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków *1*

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

*CEGLA*12. Ilość kondygnacji *1*

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

— II —

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

*—*a) izb mieszkalnych *—*

c) lasy

—

d) wiązania dachu

*DREWNO*b) innych pomieszczeń *6*

d) wody

—

e) krycie dachu

*DACHÓWKA*c) piwnic *2*

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

*SEJDOZISZÓW**18*

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM. — KAT. w/m

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

*WZNIESIONY 1531-42.**2. POŁ. XVI — ZMIENIONY NA ZBÓR**ODNAWIANY OK 1880*

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIÓŁ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

— II —

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

*GOTYCKA KAMIENIARKA**TABLICA EREKCYJNA 1531-42.**PORTALE RENESANSOWE.*

10. Udostępnienie

ZA ZUŁOŻĄ UŻYTKOWNIKA.

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
VIII.67.	<i>STAN B. DOBRY</i>		

25. Rejestr zabytku Nr *192*
11.02.1967
rok miejsce przechowywania


26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



gi opisowe, fotografia
 PLAN 1:500 k=12
 ORIENTOWANY, MUROWANY,
 DWU PRZESTOWE PREZBITERIUM
 Z ZAKRUSTIĄ I SKŁADZIKIEM
 OD PN. I WYSOKA DWUPRZĘ-
 SŁOWA NAWA Z KAPLICĄMI
 PO BOKACH PRZĘSŁA WSK.
 I WYSOKĄ KRUCHTĄ ODZACH.
 SKLEPIENIA GWIAZDZISTE
 I KOŁEBKOWE (ZAKRUSTIA I
 SKŁADZIK). ZEWNĄTRZ
 SZKARPY. DACHY DWUSPA-
 WE, SZUMTY SCHODKOWE.

32. Przebieg prac konserwatorskich


Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje



PLAN, SY-
 TVACJA I
 ZDJĘCIA-884

36. Wypełnił dnia VIII.1959
 PODPIS NIECUMTELNY

37. Sprawdził dnia VIII.1967
 Poprawił
 Przepisał 886a Tabien